



MODEL: A360

SI	DIGITALNI KOTOMER	NAVODILA ZA UPORABO
HR	DIGITALNI KUTOMJER	UPUTE ZA UPOTREBU
BIH	DIGITALNI UGLOMJer	UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
SRB/MNE	DIGITALNI UGLOMER	UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE
MK	ДИГИТАЛЕН АГЛОМЕР	УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
AL	KËNDMATËSI DIGJITAL	UDHËZIMET PËR PËRDORIM
KS	KËNDMATËS DIGJITAL	UDHËZIMET PËR PËRDORIM
HU	DIGITÁLIS DŐLÉSMÉRŐ	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
GB	DIGITAL INCLINOMETER	INSTRUCTION MANUALS





FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU:
AHAC d.o.o.,
Stopče 31,
3231 Grobelno, Slovenija

Ime in naslov proizvajalca:
Wenzhou Weidu Electronics Co., Ltd.
Zhiguang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing
City, Zhejiang Province, P.R.China

Navodila za uporabo

- Ta navodila za uporabo veljajo za to napravo. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
- Pred začetkom uporabe naprave skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje napravo.
- Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji.
- Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če napravo izročite tretjim osebam, jim hkrati obvezno izročite ta navodila za uporabo.



SPLOSNA OPOZORILA

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi napačne uporabe naprave, nepravilnega vzdrževanja in posega v napravo, z namenom zamenjave delov ali modifikacije. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

Posege v napravo lahko izvaja le pooblaščen servisier proizvajalca naprave.

- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam in ga zaščitite pred umazanijo in vlago. To lahko vodi do poškodb izdelka oz. korozije!
- Magneti, ki so vgrajeni v ohišje, so zelo močni. Iz tega razloga obvezno poskrbite za zadostno razdaljo od npr. kreditnih kartic z magnetnim trakom, srčnih spodbujevalnikov itd.
- Ohišje kotomera je izdelano iz prevodne kovine. Iz tega razloga nikoli ne merite na predmetih, ki so pod napetostjo. Ne obstaja samo nevarnost kratkega stika, temveč tudi tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

Splošni napotki za baterije

- Baterije ne sodijo v otroške roke.
- Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Iztečene ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Baterij nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Pri vstavljanju baterije bodite vedno pozorni na pravilno polariteto (upoštevajte oznake plus/+ in minus/-).

Namenska uporaba

Izdelek je predviden za merjenje kotov med ustreznimi površinami. Rezultat se izpiše na LCD-prikazovalniku. Napravo uporabljajte izključno kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do poškodbe naprave ali materialne škode.

OPIS NAPRAVE IN SIMBOLOV NA LCD PRIKAZOVALNIKU

1. Tipka za vklop / izklop
2. Merilna podlaga
3. Gumb HOLD / Tilt %
4. Gumb ZERO / Osvetlitev zaslona

- A. Ohranitev izpisane vrednosti (HOLD)
- B. Simbol referenčne površine (LEVEL)
- C. Simbol za prikaz naklona v odstotkih (%)
- D. Simbol za prikaz naklona v stopinjah (°)
- E. Simbol za baterijo
- F. Smer naklona

Vstavljanje in menjava baterije

- Odprite baterijski predal na zadnji strani, tako da odvijete vijake pokrova ga nato pazljivo odstranite.
- Vstavite 2 bateriji tipa AAA (LR03) z upoštevanjem pravilne polaritete. Plus pol baterije (na bateriji je označen s „+“) se mora ujemati s „+“ znakom na ležišču baterije.
- Ponovno zaprite baterijski predal, tako da pokrov baterijskega predala namestite in nato privijete vijake.
- Baterijo je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika močno zmanjša ali pa kotomera več ne morete vključiti.

UPORABA

OPOMBA: Kotomer ni primeren za ugotavljanje vodoravne usmeritve površine. Za ta namen uporabite vodno tehcnico.

Kotomer se za varčevanje z energijo po 5 minutah neuporabe samodejno izključi.

NACIN ABSOLUTNE MERITVE

- Kotomer lahko izmeri kot med dvema poljubnima površinama.
- Kotomer vklopite/izklopite s kratkim pritiskom tipke „ON/OFF“.
- Kotomer pristonite ob prvo površino (s pomočjo magnetov, ki so vgrajeni na spodnji strani, lahko kotomer fiksirate na primerni površini). Na prikazovalniku se izpiše „0.0°“ in oznaka „LEVEL“. To je sedaj referenčna površina. (Fig. 1)
- Ko nato kotomer prekucnete v levo oz. desno ali pa ga pristonite ob drugo površino, se na prikazovalniku izpiše kot med obema površinama, npr. „7.99°“. Pri tem dva simbola puščic („▲“ in „▼“) na levem in desnem robu prikazovalnika prikazujeta, v katero smer ste prekucnili kotomer. (Fig. 1)
- Če pritisnete tipko „TILT %“ se izpiše vrednost naklona v odstotkih.

NACIN RELATIVNE MERITVE

- Kotomer pristonite ob poljubno površino in ga vključite. Izpiše se izmerjeni kot, npr. „20.00°“ in „LEVEL“.
- Kratko pritisnete tipko „ZERO“. Izpiše se „0.00°“, oznaka „LEVEL“ pa izgine. S tem ste trenutni kot izbrali za izhodiščni kot meritve. (Fig. 2)
- Spremenite naklon podlage. Izpiše se npr. „25.00°“. Izpisana vrednost predstavlja kot med izbranimi površinama. Kot med površino, na kateri izvajate meritev in referenčno površino v tem primeru znaša 45°. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (Fig. 2)

REKALIBRACIJA

- Kotomer postavite na vodoravno površino. Pritisnite tipko „ZERO“ in nato tipko za vklop. Na zaslonu se izpiše „CAL 1“, kar pomeni da naprava deluje v načinu kalibracije. (Fig. 3)
- Ponovno pritisnite tipko „ZERO“. Na zaslonu se izpiše „CAL 2“. Prekucnite kotomer za 90° in pritisnite tipko „ZERO“. Na zaslonu se izpiše „CAL 3“. Prekucnite kotomer za 90° in pritisnite tipko „ZERO“. Na zaslonu se izpiše „CAL 4“. Prekucnite kotomer za 90° in pritisnite tipko „ZERO“. Na zaslonu se izpiše „CAL 5“. (Fig. 3)
- Ponovno prekucnite kotomer za 90° in pritisnite tipko „ZERO“. Na zaslonu se izpiše „PASS“. S tem ste zaključili postopek recalibracije. Podlaga na kateri ste kalibracijo izvajali, sedaj velja kot referenčna.

OPOMBA: Kotomer je tovarniško kalibriran. Postopek recalibracije izvajajte le v primeru ko opazite nepreciznost meritev naprave.

CISCENJE

Izdelek čistite samo z mehko in čisto krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, saj lahko s tem povzročite obarvanje izdelka. Ne pritiskajte premočno na površine, saj lahko to pripelje do prask ali celo do poškodb prikazovalnika!

POPRAVILO

Napravo servisirajte samo pri pooblaščenem serviserju proizvajalca z uporabo le originalnih, nadomestih delov. Če se naprava navkljub naši kontroli kvalitete in vašemu pravilnemu vzdrževanju pokvari, naj popravilo izvrši za to pooblaščen serviser.

Preden napravo izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	3 V (d.c.)	Resolucija	0,05°
Tip baterije	2 x AAA (LR03)	Delovna temperatura	0-40 °C
Merjenje kotov	4 x 90°	Teža	61 g
Natančnost	±0,2°	Dimenzije	57 x 57 x 30,5 mm

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojlo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatore/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke. V primeru, da na reklamiranem izdelku ni okvare, smo upravičeni zaračunati nastale stroške diagnostike

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- kupec mora sporočiti vidne napake na izdelku v roku 8 dni od nakupa;
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave). Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek. Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja. V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:

(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST

	POOBLAŠČENI SERVIS DELOVNI ČAS:	 POSLOVNA ENOTA SERVIS: Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija Vsak delovnik: PON-PET:	 041 308 030 servis@ahac.si 7:00-16:00
---	--	--	--

Podatki o kupcu	Podatki o proizvodu
Ime in priimek	Vrsta/naziv izdelka
Naslov	Tip in model
E-pošta	Serijska številka
Telefon	Proizvajalec
Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije	Žig in podpis trgovca/ke

Upute za uporabu

- Ove upute za uporabu vrijede za ovu napravu. Sadrže važne informacije o početku uporabe i rukovanju s proizvodom.
- Prije nego što počnete upotrebljavati napravu, pažljivo i u cijelosti pročitajte upute za uporabu, a posebice sigurnosne upute. Nepoštovanje ovih uputa može uzrokovati teže tjelesne ozljede ili oštetiti napravu.
- Upute za uporabu zasnovane su na standardima i propisima koji vrijede u Europskoj uniji.
- Upute za uporabu sačuvajte za slučaj kasnije primjene. Ako napravu predate trećim osobama, obvezno im predajte i ove upute za uporabu.



OPCA UPOZORENJA

Proizvođač ne odgovara za štetu koja može nastati uslijed pogrešne uporabe naprave, nepravilnog održavanja i intervencija u napravu, s ciljem zamjene dijelova ili modifikacije. U takvim slučajevima gubite pravo na jamstvo!

Intervencije u napravu može vršiti samo serviser ovlašten od proizvođača naprave.

- Prepravke i/ili izmjene proizvoda na vlastitu ruku nisu dozvoljene zbog sigurnosnih razloga.
- Proizvod nije igračka, stoga nemojte dozvoliti da dođe u ruke djece.
- Proizvod nemojte izlagati mehaničkim opterećenjima i zaštite ga od prljavštine i vlage. To može dovesti do oštećenja proizvoda ili korozije!
- Magneti koji su ugrađeni u kućište iznimno su jaki. Iz tog razloga obvezno se pobrinite za to da naprava bude na dovoljnoj udaljenosti od npr. kreditnih kartica s magnetnom trakom, pejsmejkera itd.
- Kućište kutomjera izrađeno je od vodljivog metala. Iz tog razloga mjerenje nikada nemojte izvoditi na predmetima koji su pod napetosti. Ne postoji samo opasnost od kratkog spoja, nego i od po život opasnog električnog udara!
- Pazite da ambalažu i ne ostavljajte je da leži bez nadzora, jer može biti opasna za djecu ako se s njom igraju.
- S proizvodom rukujte pažljivo, jer se može oštetiti prilikom potresa, udaraca ili pada s manje visine.

Opće upute za baterije

- Baterije ne smiju doći u ruke djece.
- Baterije ne smiju ležati slobodno u prostoriji, jer postoji opasnost da ih progutaju djeca ili kućni ljubimci. U takvim slučajevima potražite liječničku pomoć.
- Baterije koje cure ili oštećene baterije mogu u dodiru s kožom mogu izazvati nadraživanje, i stoga u takvom slučaju upotrijebite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Baterije nikada nemojte rastavljati, nemojte ih bacati u vatru i pazite da ne dođe do kratkog spoja. Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne smijete puniti obične baterije koje nisu predviđene za punjenje. Postoji opasnost od eksplozije!
- Kada stavljate baterije uvijek budite pozorni na pravilan polaritet (poštujte oznake plus/+ i minus/-).

Namjenska uporaba

Proizvod je namijenjen mjerenju kutova između odgovarajućih površina. Rezultat će biti ispisan na LCD-zaslону. Napravu koristite isključivo kao što je opisano u ovim uputama za uporabu. Svaka drugačija uporaba smatrat će se neodgovarajućom i može dovesti do oštećenja naprave ili materijalne štete.

OPIS NAPRAVE I SIMBOLI NA LCD ZASLONU

1. Gumb uključeno / isključeno
2. Mjerna podloga
3. Gumb HOLD / Tilt %
4. Gumb ZERO / Osvjetljenje zaslona

- A. Čuvanje ispisane vrijednosti (HOLD)
- B. Simbol referentne površine (LEVEL)
- C. Simbol za prikaz nagiba u postotcima (%)
- D. Simbol za prikaz nagiba u stupnjevima (°)
- E. Simbol za bateriju
- F. Smjer nagiba

Stavljanje i zamjena baterije

- Otvorite dio za bateriju na zadnjoj strani, tako da odvrnete vijke poklopca a zatim ga pažljivo skinete.
- Stavite 2 baterije tipa AAA (LR03) uz poštivanje pravilnog polariteta. Plus pol baterije (na bateriji je označen s „+“) mora se poklopiti s „+“ znakom na ležištu baterije.
- Ponovno zatvorite dio za bateriju tako da poklopac dijela za bateriju stavite natrag a zatim zavrnete vijke.
- Bateriju treba zamijeniti kada se kontrast zaslona znatno smanji ili ako ne možete uključiti kutomjer.

UPORABA

NAPOMENA: Kutomjer nije namijenjen određivanju vodoravnog smjera površine. Za tu svrhu upotrijebite libelu.

Kutomjer se zbog uštede energije automatski isključuje nakon 5 min neuporabe.

NACIN APSOLUTNOG MJERENJA

- Kutomjer može izmjeriti kut između određenih površina.
- Kutomjer uključite/isključite kratkim pritiskom na gumb „ON/OFF“.
- Kutomjer prislonite na prvu površinu (pomoću magneta koji su ugrađeni na donjoj strani, možete fiksirati na odgovarajućoj površini). Na zaslonu će se ispisati „0.0°“ i oznaka „LEVEL“. To je sada referentna površina. (Fig. 1)
- Kada kutomjer zatim nagnete nalijevo odn. nadesno ili ga prislonite na drugu površinu, na zaslonu će se ispisati kut između tih površina, npr. „7.99°“. Pri tome će dva simbola, strelice („▲“ i „▼“), na lijevoj i desnoj ivici zaslona prikazivati u kojem smjeru ste nagnuli kutomjer. (Fig. 1)
- Ako pritisnete gumb „TILT %“, ispisati će se vrijednost nagiba u postocima.

NACIN RELATIVNOG MJERENJA

- Kutomjer prislonite uz željenu površinu i uključite ga. Ispisati će se izmjereni kut, npr. „20.00°“ i „LEVEL“.
- Nakratko pritisnite gumb „ZERO“. Pojaviti će se „0.00°“, a oznaka „LEVEL“ će nestati. S time ste trenutni kut izabrali za polazni kut mjerenja. (Fig. 2)
- Promijenite nagib podloge. Ispisati će se npr. „25.00°“. Ispisana vrijednost predstavlja kut između izabranih površina. **Kut između površina** na kojima izvodite mjerenje i referentne površine u ovom slučaju iznosi 45°. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (Fig. 2)

REKALIBRACIJA

- Kutomjer postavite na vodoravnu površinu. Pritisnite gumb „ZERO“ a zatim gumb za uključivanje. Na zaslonu će se ispisati „CAL 1“, što znači da naprava radi u načinu kalibracije. (Fig. 3)
- Ponovno pritisnite gumb „ZERO“. Na ekranu će se ispisati „CAL 2“. Nagnite kutomjer za 90° i pritisnite gumb „ZERO“. Na zaslonu će se ispisati „CAL 3“. Nagnite kutomjer za 90° i pritisnite gumb „ZERO“. Na zaslonu će se ispisati „CAL 4“. Nagnite kutomjer za 90° i pritisnite gumb „ZERO“. Na zaslonu će se ispisati „CAL 5“. (Fig. 3)
- Ponovo nagnite kutomjer za 90° i pritisnite gumb „ZERO“. Na zaslonu će se ispisati „PASS“. S time završavate postupak rekalkibracije. Podloga na kojoj ste izvodili kalibraciju sada važi kao referentna.

NAPOMENA: Kutomjer je fabrički kalibriran. Postupak rekalkibracije izvodite samo u slučaju kada primijetite nepreciznost u mjerenju naprave.

CISCENJE

Proizvod čistite samo s mekom i čistom krpom. Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje, jer se proizvod od toga može obojiti. Nemojte prejakom pritiskati na površine, jer to može dovesti do ogrebotina ili čak do oštećenja zaslona!

POPRAVKE

Napravu servisirajte samo kod servisera ovlaštenog od proizvođača koristeći samo originalne rezervne dijelove. Ako se naprava unatoč našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, popravak mora izvršiti za to ovlašteni serviser.

Prije nego što napravu predate na servis, mora biti očišćena od svih prljavština i u originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	3 V (d.c.)	Rezolucija	0,05°
Tip baterije	2 x AAA (LR03)	Radna temperatura	0-40 °C
Mjerenje kutova	4 x 90°	Težina	61 g
Točnost	±0,2°	Dimenzije	57 x 57 x 30,5 mm

JAMSTVENI LIST

Davatelj jamstva za republiku Hrvatsku: FLAMMA LUX d.o.o., Ulica Juraja i Vjekoslava Stančića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska izjavljuje:

Za vrijeme trajanja jamstvenog roka jamčimo za bespriječan rad uređaja, ako se koristi u skladu s njegovom namjenom i priloženim tehničkim uputama za uporabu i održavanje:

- za kupljeni uređaj u jamstvenom roku osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi u ovlaštenom servisu.
- za vrijeme jamstvenog roka obvezujemo se besplatno otkloniti kvarove, za koje se utvrdi da su uzrokovani greškom u materijalu ili procesu proizvodnje. Odluku o uzroku kvara donosi ovlašten servis, a potvrđuje centralni servis.
- da trgovac nije osposobljen za tehničke odluke o mogućem kvaru i da kao takav ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe proizvođača.
- za ovaj uređaj osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi još tri (3) godina od dana isteka jamstvenog roka.
- za sve eventualne sporove između korisnika i ovlaštenog servisa, a u svezi jamstva, mjerodavna je odluka centralnog servisa. Prigovor na odluku mora biti dostavljen u pisanom obliku centralnom servisu.
- jamstvo vrijedi za teritorij Republike Hrvatske

Za prijavu kvara u jamstvenom roku, potrebno je dostaviti:

- Kompletan, čist uređaj sa pripadajućom opremom
- Uređaj mora biti uredno zapakiran u **originalnu ambalažu**, s ciljem sprečavanja oštećenja u transportu
- Račun o kupovini i popunjen i ovjeren jamstveni list
- Kratki pisani opis kvara i okolnosti pod kojima je kvar nastao

Napomena: Troškove za propisano redovno održavanje tijekom jamstvenog roka, kao i troškove koji ne spadaju u obveze po osnovi jamstva, snosi vlasnik uređaja.

TRAJANJE JAMSTVA

JAMSTVENI ROK: davatelj jamstva jamči za svojstva i bespriječan rad uređaja u jamstvenom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći od dana isporuke uređaja potrošaču. U slučaju upotrebe uređaja u profesionalne ili dohodovne svrhe, koje premašuju uobičajenu potrošnju u domaćinstvu, ili ukoliko uređaj koristi osoba, koja u skladu sa važećim zakonodavstvom, nije definirana kao potrošač, jamstveni rok je **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije jamstveni rok je **12 mjeseci**. Ne jamčimo za izmisljene podatke. U slučaju kada na reklamiranom uređaju nije utvrđen kvar, imamo pravo zaračunati troškove dijagnostike.

NAPOMENA: Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke na uređaju

UVJETI JAMSTVA :

- Uređaj ne smije imati mehanička oštećenja
- Uređaj ne smije otvarati ili vršiti preinake neovlaštena osoba
- Jamstvene naljepnice i pečati ne smiju biti oštećeni ili odstranjeni
- Ovo jamstvo ne ograničava potraživanja vezana uz zakonsko jamstvo potrošača sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
- Troškove redovnih servisnih pregleda i propisanog redovnog održavanja uređaja tijekom jamstvenog roka (čišćenje, zamjena filtera i slično) snosi vlasnik uređaja.
- Dijelovi koji se troše, izuzeti su od ovog jamstva.
- Za sve rezervne dijelove i dodatnu opremu, trajanje jamstva je 6 (šest) mjeseci.
- Krajnji korisnik može vršiti potraživanja samo na osnovi ovog jamstva proizvođača, ako nema pravo na potraživanje temeljem jamstva u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
- U slučaju kvara na uređaju koji je predmet ovog jamstva obvezujemo se da ćemo uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti novim, istim takvim ili adekvatnom zamjenom, koja je u suštini ekvivalentna zamjena uređaju s nedostatkom.

POSTOJANJE NEDOSTATAKA

- Sukladno ovim uvjetima proizvođač je odgovoran za sve nedostatke uređaja, pod uvjetom da je taj nedostatak postojao u trenutku prenošenja rizika uređaja od prodavača na krajnjeg korisnika.
- Proizvođač se ne smatra odgovornim ako je uređaj oštećen zbog neispravne i neprikladne uporabe; nepridržavanja uputa za korištenje; neispravnog sastavljanja i / ili pokretanja od strane krajnjeg korisnika; neispravnog ili nemarnog rukovanja; neispravnih i / ili od strane od strane proizvođača neodobrene preinake ili popravaka koje provede krajnji korisnik ili neovlaštena treća strana. Navedeno vrijedi i za nedostatke koji imaju tek neznatne posljedice na vrijednost ili prikladnost uređaja te za uobičajeno trošenje pri korištenju uređaja sukladno njegovoj namjeni.

JAMSTVO NE OBUHVACA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
- Prilagodavanje ili promjene za poboljšanje uređaja za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena pismena suglasnost proizvođača.
- Potrošni materijal kao što su: noževi, signalne lampice, grijači te ostali dijelovi s ograničenim trajanjem.
- Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed mehaničkog loma ili oštećenja, ulaska prašine, ostataka hrane ili vode u unutrašnjost uređaja (motora), te oštećenja i kvarove koji su nastali uslijed lošeg održavanja i neadekvatnog čišćenja uređaja.
- Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama, te u slučaju korištenja uređaja u profesionalne, industrijske ili slične svrhe.
- Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
- Mehaničke lomove sastavnih dijelova uređaja (plastičnih, staklenih i ostalih dijelova).

JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLIJEDECIM SLUCAJEVIMA:

- Ako kupac ne predloži ispravan jamstveni list i račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju uređaja.
- Ako je uređaj otvaran, prepravljn ili popravljan od strane neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na uređaju nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane uporabe ili nepravilnim transportiranjem; oštećenja koja očigledno proizlaze iz prekomjerne uporabe / preopterećenja.
- Trošenje koje je prouzročio korisnik - npr. tupe oštrice pile ili nepravilno brušenje pile, oštećenja uzrokovana nepravilnim / neprimjerenim sredstvima - npr. pogrešno gorivo
- Lomljenje dijelova kućišta ili priključaka inducirana preopterećenjem radi nenormalnog naprezanja.
- Savijanje / deformacija dijelova kućišta i priključaka inducirana preopterećenjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ukoliko se u ovlaštenom servisu utvrdi da uređaj ispravno radi, kupac će snositi troškove koji su nastali radi neopravdane prijave kvara.

ZBRINJAVANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA:

(vrijedi u Europskoj uniji i u drugim europskim državama sa sustavom odvojenog skupljanja otpada).



Ovaj simbol na uređaju, njegovoj ambalaži ili u pripadajućim dokumentima znači da sa uređajem ne smijete gospodarići kao sa kućnim otpadom. Morate ga predati u odgovarajuće reciklažno dvorište za električnu i elektronsku opremu. Recikliranje uređaja, pomoći će u očuvanju prirodnih izvora i sprečavanju negativnih posljedica na okoliš i zdravlje ljudi. Odlaganje uređaja mora biti sukladno važećim propisima za zbrinjavanje otpada. Detaljnije informacije o gospodarenju sa ovom vrstom otpada možete dobiti u komunalnom poduzeću ili kod trgovca, kod kojeg ste kupili uređaj. Sukladno Direktivi 2012/19/EU električni alati koji nisu više u upotrebi i Direktivi 2006/66/ES pokvarene i potrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno odlagati i reciklirati.

Za eventualne tiskarske greške se ispričavamo. Sva prava zadržana.

Prije nego što predate uređaj na servis isti mora biti očišćen od svih nečistoća i zapakiran u originalnom pakiranju, inače ćemo vam naplatiti troškove čišćenja uređaja po cjeniku, minimalno 100 kuna.

RADI BRŽE I KVALITETNIJE USLUGE, PRIJE SLANJA UREĐAJA NA POPRAVAK, ZA SVE REKLAMACIJE, SAVJETE I NEJASNOĆE KONTAKTIRAJTE OVLAŠTENI SERVIS!

OVLAŠTENI SERVIS:	ADRESA:	KONTAKT:	E-mail:
FLAMMA LUX d.o.o.	Ulica Juraja i Vjekoslava Stančića 98, 10419 Vukovina, Hrvatska	Tel.: +385 1 6701 890 Fax: +385 1 6701 891	 servis.zagreb@ahac.si
RADNO VRIJEME:	Svaki radni dan od ponedjeljka do petka		08 - 16 sati

Podatki o kupcu	Podatki o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv uređaja
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač
Datum isporuke uređaja/pričetka valjanosti jamstva	Žig in potpis trgovca

Uputstvo za upotrebu

- Ova uputstva za upotrebu važe za ovaj uređaj. Sadrže važne informacije o početku upotrebe i rukovanju sa proizvodom.
- Prije nego što počnete upotrebljavati uređaj, pažljivo i u cjelini pročitajte uputstvo za upotrebu, a posebno sigurnosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava može uzrokovati teže tjelesne povrede ili oštetiti uređaj.
- Uputstva za upotrebu zasnovana su na standardima i propisima koji važe u Europskoj uniji.
- Uputstva za upotrebu sačuvajte za slučaj kasnije primjene. Ako uređaj predate trećim osobama, obavezno im predajte i ova uputstva za upotrebu.



OPSTA UPOZORENJA

Proizvođač ne odgovara za štetu koja može nastati prilikom pogrešne upotrebe uređaja, nepravilnog održavanja i intervencija u uređaj, sa ciljem zamjene dijelova ili modifikacije. U takvim slučajevima gubite pravo na garanciju!
Intervencije u uređaj može vršiti samo serviser ovlašten od proizvođača uređaja.

- Prepravke i/ili izmjene proizvoda na vlastitu ruku nisu dozvoljene zbog sigurnosnih razloga.
- Proizvod nije igračka, stoga nemojte dozvoliti da dođe u ruke djeci.
- Proizvod nemojte izlagati mehaničkim opterećenjima i zašтите ga od prljavštine i vlage. To može dovesti do oštećenja proizvoda ili korozije!
- Magneti koji su ugrađeni u kućište veoma su jaki. Iz tog razloga obavezno se pobrinite za to da uređaj bude na dovoljnoj udaljenosti od npr. kreditnih kartica sa magnetnom trakom, pejsmekera itd.
- Kućište uglomjera izrađeno je od provodnog metala. Iz tog razloga mjerenje nikada nemojte izvoditi na predmetima koji su pod naponom. Ne postoji samo opasnost od kratkog spoja, nego i od po život opasnog električnog udara!
- Pazite da ambalažu ne ostavljajte je da leži bez nadzora, jer može biti opasna za djecu ako se sa njom igraju.
- Sa proizvodom rukujte pažljivo, jer se može oštetiti prilikom potresa, udaraca ili pada sa manje visine.

Opšte upute za baterije

- Baterije ne smiju doći u ruke djeci.
- Baterije ne smiju ležati slobodno u prostoriji, jer postoji opasnost da ih progutaju djeca ili kućni ljubimci. U takvim slučajevima potražite pomoć doktora.
- Baterije koje cure ili oštećene baterije mogu u dodiru sa kožom mogu izazvati nadraživanje, i zato u takvom slučaju upotrijebite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Baterije nikada nemojte rastavljati, nemojte ih bacati u vatru i pazite da ne dođe do kratkog spoja. Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne smijete puniti obične baterije koje nisu predviđene za punjenje. Postoji opasnost od eksplozije!
- Kada stavljate baterije uvijek pazite na pravilan polaritet (poštujte oznake plus/+ i minus/-).

Namjenska upotreba

Proizvod je namijenjen mjerenju uglova između odgovarajućih površina. Rezultat će biti ispisano na LCD-ekranu. Uređaj koristite isključivo kao što je opisano u ovim uputstvima za upotrebu. Svaka drugačija upotreba smatraće se neodgovarajućom i može dovesti do oštećenja uređaja ili materijalne štete.

OPIS UREĐAJA I SIMBOLI NA LCD EKRANU

1. Dugme uključeno / isključeno
2. Mjerna podloga
3. Dugme HOLD / Tilt %
4. Dugme ZERO / Osvjetljenje ekrana

- A. Čuvanje ispisane vrijednosti (HOLD)
- B. Simbol referentne površine (LEVEL)
- C. Simbol za prikaz nagiba u procentima (%)
- D. Simbol za prikaz nagiba u stepenima (°)
- E. Simbol za bateriju
- F. Smjer nagiba

Stavljanje i zamjena baterije

- Otvorite dio za bateriju na zadnjoj strani, tako da odvrnete vijke poklopca a zatim ga pažljivo skinete.
- Stavite 2 baterije tipa AAA (LR03) uz poštovanje pravilnog polariteta. Plus pol baterije (na bateriji je označen sa „+“) mora se poklopiti sa „+“ znakom na ležištu baterije.
- Ponovo zatvorite dio za bateriju tako da poklopac dijela za bateriju stavite nazad a zatim zavrnete vijke.
- Bateriju treba zamijeniti kada se kontrast ekrana značajno smanji ili ako ne možete uključiti uglomjer.

UPOTREBA

NAPOMENA: Uglomjer nije namijenjen određivanju vodoravnog smjera površine. Za tu svrhu upotrijebite libelu.

Uglomjer se zbog uštede energije automatski isključuje nakon 5 min neupotrebe.

NACIN APSOLUTNOG MJERENJA

- Uglomjer može izmjeriti ugao između određenih površina.
- Uglomjer uključite/isključite kratkim pritiskom na dugme „ON/OFF“.
- Uglomjer prislonite na prvu površinu (pomoću magneta koji su ugrađeni na donjoj strani, možete fiksirati na odgovarajućoj površini). Na ekranu će se ispisati „0.0°“ i oznaka „LEVEL“. To je sada referentna površina. (Fig. 1)
- Kada uglomjer zatim nagnete nalijevo odn. nadesno ili ga prislonite na drugu površinu, na ekranu će se ispisati kut između tih površina, npr. „7.99°“. Pri tome će dva simbola, strelice („▲“ i „▼“), na lijevoj i desnoj ivici ekrana prikazivati u kojem smjeru ste nagnuli uglomjer. (Fig. 1)
- Ako pritisnete dugme „TILT %“, ispisaće se vrijednost nagiba u procentima.

NACIN RELATIVNOG MJERENJA

- Uglomjer prislonite uz željenu površinu i uključite ga. Ispisaće se izmjereni ugao, npr. „20.00°“ i „LEVEL“.
- Nakratko pritisnite dugme „ZERO“. Pojaviće se „0.00°“, a oznaka „LEVEL“ će nestati. Sa time ste trenutni ugao izabrali za polazni ugao mjerenja. (Fig. 2)
- Promijenite nagib podloge. Ispisaće se npr. „25.00°“. Ispisana vrijednost predstavlja ugao između izabranih površina. **Ugao između površina** na kojima izvodite mjerenje i referentne površine u ovom slučaju iznosi 45°. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (Fig. 2)

REKALIBRACIJA

- Uglomjer postavite na vodoravnu površinu. Pritisnite dugme „ZERO“ a zatim dugme za uključivanje. Na ekranu će se ispisati „CAL 1“, što znači da uređaj radi u načinu kalibracije. (Fig. 3)
- Ponovo pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će se ispisati „CAL 2“. Nagnite uglomjer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će se ispisati „CAL 3“. Nagnite uglomjer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će se ispisati „CAL 4“. Nagnite uglomjer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će se ispisati „CAL 5“. (Fig. 3)
- Ponovo nagnite uglomjer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će se ispisati „PASS“. Sa time završavate postupak rekalkibracije. Podloga na kojoj ste izvodili kalibraciju sada važi kao referentna.

NAPOMENA: Uglomjer je fabrički kalibrisan. Postupak rekalkibracije izvodite samo u slučaju kada primijetite nepreciznost u mjerenju uređaja.

CISCENJE

Proizvod čistite samo sa mekom i čistom krpom. Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje, jer se proizvod od toga može obojati. Nemojte prejakno pritiskati na površine, jer to može dovesti do ogrebotina ili čak do oštećenja ekrana!

POPRAVKE

Uređaj servisirajte samo kod servisera ovlaštenog od proizvođača koristeći samo originalne rezervne dijelove. Ako se uređaj usprkos našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, popravak mora izvršiti za to ovlašteni serviser.

Prije nego što uređaj predate na servis, mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	3 V (d.c.)	Rezolucija	0,05°
Tip baterije	2 x AAA (LR03)	Radna temperatura	0-40 °C
Mjerenje uglova	4 x 90°	Težina	61 g
Preciznost	±0,2°	Dimenzije	57 x 57 x 30,5 mm

GARANCIJSKA IZJAVA

TRIOMAX D.O.O., 76300 Bijeljina, Ulica Cara Uroša br. 56, BOSNA I HERCEGOVINA, izjavlja:

- da će proizvod u garancijskom roku raditi besprijekorno, ako ga budete koristiti u skladu s njegovom namjenom i prema uputama za upotrebu,
- da ćemo na vaš zahtjev, ako bude podniet u garantnom roku, na svoj trošak pobrinuti se za otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu, a najkasnije 45 dana od dana prijave kvara. Proizvod koji ne bude popravljen u tom roku, mi ćemo na vaš zahtjev, zamijeniti novim. Za vrijeme popravka, produžit ćemo garantni rok. Za prijem u servis uzima se datum kada je uređaj primljen u ovlaštenu servisnu radnju, u slučaju predaje uređaja u trgovinu računa se tri radna dana kasnije.
- da prodavač nije osposobljen za tehničku procjenu mogućih kvarova i zato ne može odlučivati o zamjeni uređaja bez mišljenja tehničke službe uvoznika.
- garantiramo servisiranje i rezervne dijelove za minimalan period koji propisuje zakonodavstvo.
- garantiramo za kvalitet odnosno besprijekoran rad u garantnom roku, koje počinje s danom isporuke robe potrošaču.
- Ova garancija važi na teritoriji Bosne i Hercegovine

GARANCIJSKI ROK

Proizvođač garantuje za svojstva ili besprijekoran rad u garancijskom roku od **24 mjeseca**, koji počinje teći sa izručenjem robe potrošaču. U slučaju da se proizvod koristi za profesionalne ili komercijalne namjene, odnosno za namjene koje prekoračuju uobičajenu upotrebu u domaćinstvu, ili ako uređaj koristi osoba koja u skladu sa važećim zakonodavstvom nije opredijeljena kao potrošač, garancijski rok iznosi **12 mjeseci**. Za sve akumulatore/baterije važi garancijski rok od **12 mjeseci**. Ne dajemo garanciju za izgubljene podatke. U slučaju da na reklamiranom proizvodu nema kvara, imamo pravo naplatiti nastale troškove dijagnostike

UPOZORENJE: Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na robu.

USLOVI ZA GARANCIJU SU:

- kod reklamacije morate priložiti ovjeren garancijski list, original račun o kupovini (ili kopiju oba);
- da proizvod nije mehanički oštećen;
- da uređajem nije rukovala osoba koja za to nije ovlaštena;
- da je kupac (korisnik) djelovao i koristio uređaj prema priloženim uputama;
- kupac mora navesti vidljive nedostatke na uređaju u roku od 8 dana od dana kupovine;
- u garancijskom roku ovlašten je samo servis TRIOMAX d.o.o.;
- da garancijska etiketa i pečati nisu oštećeni ili uklonjeni.

PRESTANAK VAŽENJA GARANCIJE:

Garancijska usluga se ne odnosi na dijelove koji su podložni trošenju (svjetiljke, grijači, baterije, nitne glave). Garancija također ne obuhvaća kvarove koji su se dogodili tokom prijevoza, poslije naše isporuke zbog pogrešnog montiranja i rukovanja uređajem, mehaničkih kvarova, kvarova zbog nepravilnog i nepažljivog rukovanja proizvodom, zbog bilo kakve neovlaštene intervencije na uređaju, kada se kvar dogodio zbog upotrebe neodgovarajućeg materijala, ako su uređaj postavljeni neoriginalni dijelovi, zbog visokog napona električne energije, više sile, udara munje, isticanja baterije, čišćenja proizvoda ili njihovih dijelova te prodora tekućine u uređaj. Prije nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži. Inače ćemo biti prisiljeni naplatiti trošak čišćenje opreme.

U slučajevima zloupotrebe i nepravilnog rukovanja, uporabe sile neovlaštene intervencije, koja nije bila izvedena od strane ovlaštenog servisa, garancija prestaje da važi. Na vaša zakonska prava, ova garancija ne utiče.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme:

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima za odlaganje otpada).



Ovaj simbol na proizvodu, ambalaži ili pratećoj dokumentaciji znači da proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Morate ga odložiti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Recikliranje ovog proizvoda pomaže u očuvanju prirodnih resursa i pomoći će u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Odlaganje proizvoda mora biti u skladu s pravilima koja vrijede za odlaganje otpada. Za detaljnije informacije o rukovanju s ovim proizvodom te o njegovom vraćanju i recikliranju, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, komunalnom društvu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Električni i elektronički otpad možete dati besplatno distributeru neposredno nakon kupovine nove električne i elektroničke opreme.

Za bilo kakve štamparske pogreške se izvinjavamo. Sva prava pridržana.

GARANCIJSKI LIST

OVLAŠĆENI SERVIS	ADRESA	KONTAKT
TRIOMAX d.o.o.	POSLOVNA JEDINICA: Ulica Cara Dušana 56, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina	☎ 00387 55 240 345 ✉ office@triomax.ba

Podatki o kupcu	Podatki o uređaju
Ime in prezime	Vrsta/naziv proizvoda
Adresa	Tip i model
E-pošta	Serijski broj
Telefon	Proizvođač
Datum isporuke proizvoda/pričetka valjanosti garancije	Pečat i potpis trgovca

Uputstva za upotrebu

- Ova uputstva za upotrebu važe za ovaj uređaj. Sadrže važne informacije o početku upotrebe i rukovanju sa proizvodom.
- Pre početka upotrebe uređaja pažljivo i u celosti pročitajte uputstva za upotrebu, a posebno bezbednosna uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava može prouzrokovati teže telesne povrede ili oštetiti uređaj.
- Uputstva za upotrebu su zasnovana na standardima i propisima koji važe u Evropskoj uniji.
- Uputstva za upotrebu sačuvajte za slučaj kasnije primene. Ako uređaj predate trećim licima, odmah im predajte obavezno i ova uputstva za upotrebu.



OPSTA UPOZORENJA

Proizvođač ne odgovara za štetu, koja će nastati usled pogrešne upotrebe uređaja, nepravilnog održavanja i intervencija u uređaju, sa ciljem zamene delova ili modifikacije. U takvim slučajevima gubite pravo na garanciju!
Intervencije u uređaju može vršiti samo ovlašćeni serviser proizvođača uređaja.

- Prepravka i/ili promena proizvoda na svoju ruku iz bezbednosnih razloga nisu dozvoljeni.
- Proizvod nije igračka, zato ne dozvolite da dođe u dečje ruke.
- Proizvod ne izlažite mehaničkim opterećenjima i zašтите ga od prljavštine i vlage. To može dovesti do oštećenja proizvoda ili korozije!
- Magneti, koji su ugrađeni u kućište, su veoma jaki. Iz tog razloga se obavezno pobrinite za dovoljnu udaljenost od npr. kreditnih kartica sa magnetnom trakom, pejs mejkera itd.
- Kućište uglomera je izrađeno od provodnog metala. Iz tog razloga nikada ne merite na predmetima, koji su pod naponom. Ne postoji samo opasnost od kratkog kontakta, već i od po život opasnog električnog udara!
- Pazite, da ne ostavite ambalažu da leži bez nadzora, jer može biti opasna po decu ako se igraju sa njom.
- Sa proizvodom rukujte pažljivo, može se oštetiti prilikom potresa, udaraca ili pri padu sa manje visine.

Opšta uputstva za baterije

- Baterije ne smeju doći u dečje ruke.
- Baterije ne smeju ležati slobodno u stanu, jer postoji opasnost da ih deca ili domaće životinje progutaju. U takvim slučajevima potražite lekarsku pomoć.
- Iscurele ili oštećene baterije mogu u kontaktu sa kožom izazvati iritaciju, i zato u takvom slučaju upotrebite odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Baterije nikada ne rastavljajte, ne bacajte ih u vatru i pazite, da ne dođe do kratkog spoja. Postoji opasnost od eksplozije!
- Obične, nepunjive baterije ne smete puniti. Postoji opasnost od eksplozije!
- Pri stavljanju baterija budite uvek obazrivi na pravilan polaritet (poštujte oznake plus/+ i minus/-).

Namenska upotreba

Proizvod je namenjen za merenje uglova između odgovarajućih površina. Rezultat će biti ispisano na LCD-ekranu. Uređaj koristite isključivo kao što je opisano u ovim uputstvima za upotrebu. Svaka drugačija upotreba će važiti za neodgovarajuću i može dovesti do oštećenja uređaja ili materijalne štete.

OPIS UREĐAJA I SIMBOLI NA LCD DISPLEJU

1. Dugme uključeno / isključeno
2. Merna podloga
3. Dugme HOLD / Tilt %
4. Dugme ZERO / Osvetljenje ekrana

- A. Čuvanje ispisane vrednosti (HOLD)
- B. Simbol referentne površine (LEVEL)
- C. Simbol za prikaz nagiba u procentima (%)
- D. Simbol za prikaz nagiba u stepenima (°)
- E. Simbol za bateriju
- F. Smer nagiba

Umetanje i zamena baterije

- Otvorite deo za bateriju na zadnjoj strani, tako da odvijete vijke poklopca i zatim ga pažljivo skinite.
- Umetnite 2 baterije tipa AAA (LR03) uz poštovanje pravilnog polariteta. Plus pol baterije (na bateriji je označen sa „+“) se mora poklopiti sa „+“ znakom na ležištu baterije.
- Ponovo zatvorite deo za bateriju, tako da poklopac dela za bateriju namestite nazad i zatim zavijete vijke.
- Bateriju treba zameniti, kada se kontrast ekrana značajno smanji ili ako uglomer ne možete uključiti.

UPOTREBA

NAPOMENA: Uglomer nije namenjen za određivanje vodoravnog smera površine. Za tu svrhu upotrebite libelu.

Uglomer se radi uštede energije automatski isključuje posle 5 min neupotrebe.

NACIN APSOLUTNOG MERENJA

- Uglomer može izmeriti ugao između određenih površina.
- Uglomer uključite/isključite kratkim pritiskom na dugme „ON/OFF“.
- Uglomer pristonite uz prvu površinu (pomoću magneta, koji su ugrađeni na donjoj strani, uglomer možete fiksirati na odgovarajućoj površini). Na ekranu će biti ispisano „0.0°“ i oznaka „LEVEL“. To je sada referentna površina. (Fig. 1)
- Kada zatim uglomer nagnete nalevo odn. nadesno ili ga pristonite uz drugu površinu, na ekranu će biti ispisano ugao između tih površina, npr. „7.99°“. Pri tome će dva simbola, strelice („▲“ i „▼“), na levoj i desnoj ivici ekrana prikazivati, u kom smeru ste nagnuli uglomer. (Fig. 1)
- Ako pritisnete dugme „TILT %“ biće ispisana vrednost nagiba u procentima.

NACIN RELATIVNOG MERENJA

- Uglomer pristonite uz željenu površinu i uključite ga. Biće ispisano izmereni ugao, npr. „20.00°“ i „LEVEL“.
- Kratko pritisnite na dugme „ZERO“. Pojaviće se „0.00°“, oznaka „LEVEL“ će nestati. Sa tim ste trenutni ugao izabrali za polazni ugao merenja. (Fig. 2)
- Promenite nagib podloge. Biće ispisano npr. „25.00°“. Ispisana vrednost predstavlja ugao između izabranih površina. **Ugao između površina**, na kojoj izvodite merenje i referentne površine u ovom slučaju iznosi 45°. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (Fig. 2)

REKALIBRACIJA

- Uglomer postavite na vodoravnu površinu. Pritisnite dugme „ZERO“ i zatim dugme za uključenje. Na ekranu će biti ispisano „CAL 1“, što znači da uređaj radi u modu kalibracije. (Fig. 3)
- Ponovo pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će biti ispisano „CAL 2“. Nagnite uglomer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će biti ispisano „CAL 3“. Nagnite uglomer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će biti ispisano „CAL 4“. Nagnite uglomer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će biti ispisano „CAL 5“. (Fig. 3)
- Ponovo nagnite uglomer za 90° i pritisnite dugme „ZERO“. Na ekranu će biti ispisano „PASS“. Sa tim ste završili postupak rekalkibracije. Podloga na kojoj ste izvodili kalibraciju, sada važi za referentnu.

NAPOMENA: Uglomer je fabrički kalibrisan. Postupak rekalkibracije izvodite samo u slučaju kada primetite nepreciznost u merenju uređaja.

CISCENJE

Proizvod čistite samo sa mekom i čistom krpom. Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje, jer to može prouzrokovati bojenje proizvoda. Ne pritiskajte prejako na površine, jer to može dovesti do ogrebotina ili čak do oštećenja ekrana!

POPRAVKA

Uređaj servisirajte samo kod ovlašćenog serviseru proizvođača sa upotrebom samo originalnih, pri pooblašćenem serviseru proizvajalca z uporabo le originalnih, zamenskih delova. Ako se uređaj uprkos našoj kontroli kvaliteta i vašem pravilnom održavanju pokvari, onda popravku mora izvršiti za to ovlašćeni serviser. **Pre nego uređaj predate na servis mora biti očišćen od svih prljavština i u originalnoj ambalaži.**

TEHNIČKI PODACI

Napajanje	3 V (d.c.)	Rezolucija	0,05°
Tip baterije	2 x AAA (LR03)	Radna temperatura	0-40 °C
Merenje uglova	4 x 90°	Težina	61 g
Tačnost	±0,2°	Dimenzije	57 x 57 x 30,5 mm

Podaci o proizvodu

Popunjava prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

Broj reklamacije

(* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		

Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis:

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa:

Period za koji se produžuje garancija:

Napomena:

M.P.

GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnicu gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravinost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.

Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladišti na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Uvoznik
Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270, www.elementa.rs



Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno radskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta softvera (pod garanciju spada samo hardver).

Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.

Ovlašćeni servis

Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica
Tel:024/686-270
www.elementa.rs



Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.
Podaci o servisu

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: _____

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	☐
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	☐
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	☐
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	☐

Datum izdavanja iz servisa: _____

Period za koji se produžuje garancija: _____

Napomena: _____

M.P.

USLOVI GARANCIJE

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koju su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe, izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onom što je uobičajno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, iste otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju.

GARANCIJSKI ROK

Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje **24 mjeseca** od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Crne Gore te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Crnoj Gori.

PRAVA IZ GARANCIJE POTROŠAČ MOŽE OSTVARITI POD SLEDEĆIM USLOVIMA:

1. Da vrati uređaj u cjelovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je da ga dostavi u originalnom pakovanju.
2. Da je priložen fiskalni račun o kupovini uređaja.
3. Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod.

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i predlogom o njegovom rješavanju.

REKLAMACIJA SE NEĆE PRIHVATITI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantim listom i fiskalnim računom.
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen.
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža ili nesavjesno rukovanje.
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mjestu.
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljn od strane neovlašćenog lica.
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

OBAVJEŠTAVAMO VAS O PRAVIMA POTROŠAČA

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahtjeva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjeње cijene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe. Svaku opravku ili zamjenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u obaveštenju o rješavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a koji neće biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi uvoznik.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamjenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namijenjeni su za kućnu, hobi upotrebu. U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti. Iz garancije su izuzeti uređaji ili dijelovi uređaja koji imaju potrošni karakter. Potrošni karakter imaju dijelovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

GARANTNI LIST



UVOZNIK I OVLAŠĆENI SERVISER:
Cerovo d.o.o., Servisna zona Polje BB
 85000 Bar
 +382 68 834 284
 servis@cerovo.com

OVLAŠĆENI SERVISER MALIH KUCNIH
TV Centar Đečević
 Bul. Save Kovačevića 151, 81000 Podgorica
 020/620-981
 067/625-658

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda

Oznaka

Serijski broj

Broj telefona kupca (za obavještenje o rješavanju reklamacije)

Napomene:

Podaci o prodaji

Naziv trgovca

Mesto prodaje, objekat

Datum prodaje

Potpis prodavca

Упатство за употреба

- Ова упатство за употреба важи за овој уред. Содржи важни информации за почетокот на употреба и постапување со производот.
- Пред почетокот на употреба на уредот грижливо и во целост прочитајте ги упатствата за употреба, особено безбедносните упатства. Непочитувањето на овие упатства за употреба може да предизвика тешки телесни повреди или да го оштети уредот.
- Упатствата за потреба се темелат на стандарди и прописи кои важат во Европската унија.
- Упатствата за употреба чувајте ги за подоцнежна употреба. Ако уредот го врачите на трети лица, задолжително врачете го ова упатство.

ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Производителот не одговара за штетата која може да настане поради погрешна употреба, неправилно одржување и посегнување во уредот, со цел замена на делови или модификација. Во таков случај го губите правото на гаранција!

Посегнувања во уредот може да ги врши само овластен сервисер на производителот на уредот.

- Поправка и/или менувања на производот на сопствена рака од безбедносни причини не се дозволени.
- Производот не е играчка затоа не дозволувајте да дојде во детски раце.
- Не го изложувајте производот на механички оптоварувања и заштитете го од нечистотии и влага. Тоа може да доведе до оштетување на производот или корозија!
- Магнетите кои се вградени во кукиштето се многу јаки. Од таа причина задолжително погрижете се уредот да биде на доволна далечина од на пр. Кредитни картички со магнетна трака, пејсмејкер итн.
- Кукиштето на агрегатот е вградено од проведен метал. Од таа причина никогаш не вршете мерења на предмети кои се под напон. Не постои само опасност од краток спој, туку и електричен удар опасен по живот!
- Внимавајте амбалажата да не ја оставате да лежи без надзор, бидејќи може да биде опасна за децата ако се играат со неа.
- Ракувајте внимателно со производот, бидејќи може да се оштети при потрес, удар или пад од помала висина.

Општи упатства за батеријата

- Батеријата не смее да дојде во дофат на деца.
- Батеријата не смее да лежи слободно во просторија, бидејќи постои опасност да биде проголтана од деца или куќни миленичиња. Во такви побарајте помош од доктор.
- Батериите кои течат или се оштетени, во допир со кожа можат да предизвикаат надрознување и затоа во таков случај употребете соодветни заштитни ракавици.
- Батериите никогаш не ги расклопувајте не ги фрлајте во оган и внимавајте да не дојде до краток спој. Постои опасност од експлозија!
- Не смеете да полните обични батерии кои не се предвидени за полнење. Постои опасност од експлозија!
- Кога ги ставате батериите секогаш внимавајте на правилниот поларитет (почитувајте ги ознаките плус/+ и минус/-)

Наменска употреба

Производот е наменет за мерење на агли помеѓу сакани површини. Резултатот ќе биде испишан на LCD екранот. Користете го уредот исклучиво како што е опишано во овие упатства за употреба. Секоја употреба поинаква ќе се смета за несоодветна и може да доведе до оштетување на уредот или на материјална штета.

ОПИС НА УРЕДОТ И СИМБОЛИ НА LCD ЕКРАНОТ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Копче за вкл./искл. | A. Чување на испишана вредност (HOLD) |
| 2. Мерна основа | B. Символ на референтна површина (LEVEL) |
| 3. Копче HOLD/Tilt % | C. Символ за прикажување на нагиб во проценти (%) |
| 4. Копче ZERO/Осветлување на екран | D. Символ за приказ на нагиб во степени (°) |
| | E. Символ за батерија |
| | F. Насока на нагиб |

Ставање и замена на батерии

- Отворете го делот за батеријата на задната страна така што ќе ги одвртите шајките на капакот а потоа внимателно ќе го скинете.
- Ставете 2 батерии тип AAA (LR03) со почитување на правилен поларитет. Плус полот на батеријата (на батеријата е означен со „+“) мора да се совпадне со „+“ знакот на лежиштето на батеријата.
- Повторно затворете го делот за батеријата така што капакот на делот за батеријата ќе го ставите назад, а потоа ќе ги свртите шрафовите.
- Батеријата треба да се замени кога контрастот на екранот значајно ќе се намали или ако не може да се вклучи агломерот.

УПОТРЕБА

ЗАБЕЛЕШКА: Агломерот не е наменет за одредување на хоризонтална насока на површината. За таа цел користете лабела. Агломерот поради заштеда на енергија автоматски се исклучува по 5 минути неупотреба.

НАЧИН НА АПСОЛУТНО МЕРЕЊЕ

- Агломерот може да го измери аголот меѓу одредени површини.
- Агломерот се вклучува/исклучува со кратко притискање на копчето „ON/OFF“.
- Поставете го агломерот на првата површина (со помош на магнети, кои се вградени на долната страна, можете да го фиксирате на соодветна површина). На екранот ќе се испише „0.0°“ и ознака „LEVEL“. Тоа сега е референтна површина (Слика 1).
- Кога агломерот ќе го навалите на лево односно десно или ќе го поставите на друга површина, на екранот ќе се испише агол помеѓу тие површини, на пример „7.99°“. При тоа двата симболи, стрелки („▲“ и „▼“), на левата и десната ивица на екранот ќе се прикажат во насоката во која се го наведнале агломерот (Слика 1).
- Ако го притиснете копчето „TILT %“, ќе се испише вредноста на нагибот во проценти.

НАЧИН НА РЕЛАТИВНО МЕРЕЊЕ

- Наведнете го агломерот на саканата површина и вклучете го. Ќе се испише измерениот агол, на пример „20.00°“ и „LEVEL“.
- Накратко притиснете го копчето „ZERO“. Ќе се појави „0.00°“, а ознаката „LEVEL“ ќе исчезне. Со тоа моменталниот агол сте го избрале за појдовен агол на мерење (Слика 2)
- Сменете го нагибот на подлогата. Ќе се испише на пр. „25.00°“. Испишаната вредност претставува агол меѓу избраните површини. Аголот меѓу површините на кои го спроведувате мерењето и референтната површина во овој случај изнесува 45°. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (Слика. 2)

РЕКАЛИБРАЦИЈА

- Поставете го агломерот на хоризонтална површина. Притиснете го копчето „ZERO“ а потоа копчето за вклучување. На екранот ќе се испише „CAL 1“, што значи дека уредот работи во режим на калибрација (Слика 3).
- Повторно притиснете го копчето „ZERO“. На екранот ќе се испише „CAL 2“. Наведнете го агломерот за 90° и притиснете го копчето „ZERO“. На екранот ќе се испише „CAL 4“. Наведнете го агломерот за 90° и притиснете го копчето „ZERO“. На екранот ќе се испише „CAL 5“. (Слика 3).
- Повторно наведнете го агломерот за 90° и притиснете го копчето „ZERO“. На екранот ќе се испише „PASS“. Со тоа ја завршувате постапката за рекалибрација. Основата на која сте ја извршиле калибрацијата сега важи за референтна.

НАПОМЕНА: Агломерот е фабрички калибриран. Постапката за рекалибрација ја спроведувате само во случај кога применувате непрецизност во мерењето на уредот.

ЧИСТЕЊЕ

Чистете го производот само со мека и чиста крпа. Не употребувајте агресивни средства за чистење, бидејќи производот може да се обои од нив. Не притискајте премногу силно на површината, бидејќи може да доведе до гребнатини или до оштетување на екранот!

ПОПРАВКИ

Сервисирајте го уредот само кај овластениот сервисер на производителот користејќи само оригинални резервни делови. Ако уредот и покрај нашата контрола на квалитет и вашето правилно одржување се расипе, поправката мора да ја изврши овластениот сервисер.

Пред да го предадете уредот на сервис, мора да биде исчистен од сите нечистотии и да биде во оригиналната амбалажа.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Напон	3 V (d.c.)	Резолуција	0,05°
Тип на батерија	2 x AAA (LR03)	Работна температура	0-40 °C
Мерење на агли	4 x 90°	Тежина	61 g
Прецизност	±0,2°	Димензии	57 x 57 x 30,5 mm

ГАРАНЦИСКА ИЗЈАВА

КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Борис Трајковски 86а, изјавува:

- дека производот за време на гаранцискиот рок ќе работи беспрекорно, ако го употребите во складот со неговата намена и упатствата за употреба,
- дека на ваше барање, се разбира ако е дадено во гаранцискиот рок, на свои трошоци ќе се погрижиме за елиминирање на дефектите и недостатоците на производот, најкасно во рок од 45 дена од денот на пријавата на дефектот. Производот, кој нема да биде поправен во споменатиот рок, на ваше барање ќе го замениме со нов. Гаранцискиот рок ќе ви го продолжиме за времето на поправката. За прием на сервис се смета денот кога апаратот е примен во овластената сервисна работилница, во случајот, пак кога е оддаден за поправка во продавниците, три работни дена подоцна.
- дека продавачот не е квалификуван за техничка одлука во врска со можните дефекти и затоа не може да одлучува за замена на апаратот без мислење од техничката служба на увозникот.
- Гарантираме сервисирање и резервни делови за минимален период, кој е предвиден од страна на законот.
- гарантира за квалитет односно за правилно работење за време на гарантниот период, кој започнува со испораката на производот на потрошувачот.
- Гаранцијата важи во територијалното подрачје на Северна Македонија.

ГАРАНЦИСКИ РОК

Давачот на гаранцијата гарантира за карактеристиките или за беспрекорното работење во гаранцискиот рок од **24 месеци**, кој започнува да важи од врачување на стоката на потрошувачот. Доколку производот се употребува за професионални или комерцијални намени односно за цели, кои ја надминуваат обичната употреба во домаќинство, или ако апаратот го употреба лице, кое согласно со важечките закони не е определено како потрошувач, гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. За сите акумулатори/батерии гаранцискиот рок изнесува **12 месеци**. Не гарантираме за изгубени податоци. Доколку производот што се рекламира нема дефекти, имаме право да ги пресметаме настанатите трошоци за дијагностицирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот, кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на стоката.

Услови за гаранција се:

- при рекламирање морате да предложите потврден гаранциски лист, оригинална сметка од купувањето (или фотокопија од двете);
- производот не смее да биде механички оштетен;
- производот не смее да биде допрен од лице, кое нема овластување за тоа;
- купувачот (корисникот) да го употребувал и се однесувал со апаратот по предложените упатства;
- купувачот мора во рок од 8 дена од купувањето да ги каже видните грешки на уредот;
- овластен сервис во гаранцискиот период е само **КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ**;
- гаранциските налепки и печати не смеат да бидат оштетени или отстранети.

Престанок на важењето на гаранцијата:

Гаранцијата не важи за делови кои се потрошен материјал (сијалици, грејачи, акумулатори, навртки). Гаранција исто така не прифаќаме за оштетувања, кои се случиле за време на транспортот по нашата испорака, поради неправилно поставување и управување со апаратот, механички дефекти, дефекти поради нестручно и невнимателно управување со производот, при секој неовластен посег врз уредот, ако се појави дефект заради употреба на несоодветен потрошен материјал, ако во апаратот се вградени неоригинални делови, дефекти поради превисок напон во електричната струја, виша сила, удар од гром, истекување на батерии, чистење на апаратот или неговите делови, како и за влегување на течност во апаратот. Пред да го предадете уредот на сервис тој мора да биде исчистен од сите нечистотии и во оригиналната амбалажа. Во спротивно ќе бидеме принудени да ви наплатиме трошоци за чистење на уредот. Во случај на злоупотреба и неправилно користење, користење на сила и при работа која не била извршена од страна на овластен сервис, престанува важењето на гаранцијата. Оваа гаранција не влијае врз вашите законски права.

Отстранување на старата електрична и електронска опрема:

(важи во Европската унија и во другите европски држави кои имаат систем за одделно собирање на отпадоците).



Овој симбол на производот, неговата амбалажа или во соодветните документи значи, дека со производот не смеете да се однесувате како со домаќинските отпадоци. Мора да го доставите на соодветно собирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Рециклирањето на овој производ ќе помогне во заштитата на природните ресурси и ќе помогне во спречувањето на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. Отстранувањето на производот мора да биде во согласност со важечките прописи за предавање на отпадоците. Повеќе информации во врска со однесувањето со овој производ како и за неговото враќање и рециклирање, можете да добиете од локалната општинска управа, комуналното претпријатие или во продавницата, каде што сте го купиле производот. Отпадната електрична и електронска опрема можете директно да ја предадете бесплатно кај дистрибутерот, кога ќе ви ја испорача новата електрична односно електронска опрема. **За можните грешки во текстот се извинуваме. Сите права се задржани.**

ГАРАНЦИСКИ ЛИСТ

ОВЛАСТЕН СЕРВИС	НАСЛОВ	КОНТАКТ
КРУСЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ	Борис Трајковски 86а, 1000 Скопје, Северна Македонија	+389 (2) 2520 999 078 23 88 20 info@krusel.mk

Информации за клиенти	Информации за производи
име и презиме	Вид/ Име на производот
Наслов	Тип и модел
Е-пошта	Сериски број
Телефон	Производител
Датум на испорака/почеток на важење на гаранцијата	Печат и потпис на трговецот

Udhëzimet e përdorimit

- Këto udhëzime të përdorimit zbatohen për këtë pajisje. Ato përmbajnë informacion të rëndësishëm lidhur me fillimin e përdorimit dhe manipulimin e produktit.
- Para përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit dhe, në veçanti, udhëzimet e sigurisë. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në plagosje trupore të rënda ose në dëmtimin e pajisjes.
- Udhëzimet e përdorimit bazohen në standardet dhe rregulloret e aplikueshme në Bashkimin Evropian.
- Ruani udhëzimet e përdorimit me qëllim të referimit të mëvonshëm. Në qoftë se pajisja i dorëzohet një pale të tretë, edhe këto udhëzime të përdorimit duhet t'i dorëzohen menjëherë.



PARALAJMERIME TË PËRGJITHSHME

Prodhesi nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëm që mund të rezultojë nga keqpërdorimi i pajisjes, mirëmbajtja e papërshtatshme dhe ndërhyrjet në pajisje, me qëllim të modifikimit ose zëvendësimit të pjesëve. Në raste të tilla, ju humbni të drejtën e garancisë!

Ndërhyrjet në pajisje mund të kryhen vetëm nga një serviser i autorizuar nga prodhuesi.

- Nga arsytet e sigurisë, nuk lejohet kryerja e riparimeve dhe/ose modifikimi i produktit.
- Ky produkt nuk është një lodër, prandaj mos lejoni që të arrijë në duart e fëmijëve.
- Mos e ekspozoni produktin në ngarkesa mekanike dhe mbrojeni nga papastërtia dhe lagështia. Kjo mund të çojë në dëmtimin ose korrodimin e produktit!
- Magnetet e montuara në karkasë janë shumë të forta. Për këtë arsye, siguronit një distancë të mjaftueshme nga, për shembull, kartat e kreditit me shirit magnetik, pejsmejkerët etj.
- Karkasa e raportorit është bërë nga metal i përçueshëm. Për këtë arsye, mos e përdorni kurrë me objekte nën tension. Ka rrezik jo vetëm të qarku të shkurtër, por edhe të një goditjeje elektrike kërcënuese për jetën!
- Kini kujdes të mos lini ambalazhin pa mbikëqyrje, sepse ai mund të jetë një lodër e rrezikshme në duart e fëmijëve tuaj.
- Trajtoni këtë produkt me kujdes. Ai mund të dëmtohet nëse e goditni, tronditni ose lini të bjerë nga një lartësi më të vogël.

Udhëzimet e përgjithshme për bateritë

- Bateritë nuk duhet të arrijnë në duart e fëmijëve.
- Bateritë nuk duhet të lihen pa mbikëqyrje në banesë, sepse ekziston rreziku që fëmijët ose kafshët shtëpiake t'i gëlltisnin. Në raste të tilla, kërkoni ndihmë mjekësore.
- Bateritë e shpuara ose të dëmtuara mund të shkaktojnë irritim në kontakt me lëkurën. Për këtë arsye, ju duhet të përdorni doreza të përshtatshme mbrojtëse në raste të tilla.
- Mos i çmontoni bateritë kurrë, mos i hidhni në zjarr dhe kini kujdes që të mos shkaktohet një qark të shkurtër. Ekziston rreziku i shpërthimit!
- Bateritë e zakonshme jo-rymuese nuk duhet të ngarkohen. Ekziston rreziku i shpërthimit!
- Kur i vendosni bateritë, kini kujdes gjithmonë me polaritetin (respektoni plus/+ dhe minus/-).

Përdorimi i synuar

Produkti ka për qëllim matjen e këndeve midis sipërfaqeve përkatëse. Rezultati do të shfaqet në ekranin LCD. Përdorni pajisjenvetëm siç përshkruhet në këto udhëzime të përdorimit. Çdo përdorim tjetër do të konsiderohet joadekuat dhe mund të çojë në dëmtimin e pajisjes ose në dëmtime materiale.

PËRSHKRIMI I PAJISJES DHE SIMBOLET NË EKRANIN LCD

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Butoni Ndezur/Fikur | A. Mbajtja e vlerës së shkruar (HOLD) |
| 2. Nënshtrës matëse | B. Simboli i sipërfaqes së referencës (LEVEL) |
| 3. Butoni HOLD/Tilt % | C. Simboli për shfaqjen e pjerrësisë në përqindje (%) |
| 4. Butoni ZERO/Ndriçimi i ekranit | D. Simboli për shfaqjen e pjerrësisë në grada (°) |
| | E. Simboli i baterisë |
| | F. Drejtimi i pjerrësisë |

Vendosja dhe zëvendësimi i baterisë

- Hapni mbajtësen e baterisë në anën e pasme, duke mënjeluar vidhat e kapakut dhe pastaj hiqeni me kujdes.
- Futni dy bateri AAA (LR03), duke respektuar polaritetin e saktë. Poli pozitiv i baterisë (i shënuar me "+" në bateri) duhet të përputhet me simbolin "+" në mbajtësen e baterisë.
- Mbyllni përsëri mbajtësen e baterisë, duke vendosur kapakun në vendin e tij dhe duke vidhosur vidhat përkatëse.
- Bateria duhet të zëvendësohet kur kontrasti i ekranit zvogëlohet shumë ose në qoftë se nuk mund ta ndizni raportorin.

PËRDORIMI

SHËNIM: Këndi Raportori nuk ka për qëllim përcaktimin e drejtimit horizontal të sipërfaqes. Për këtë qëllim, duhet të përdorni një nivelator.

Me qëllim për të kursyer energji, raportori fiket automatikisht në qoftë se nuk përdoret për 5 minuta.

METODA E MATJES ABSOLUTE

- Raportori mund të përcaktojë këndin midis sipërfaqeve të caktuara.
- Ndizni raportorin, duke shtypur shkurtimisht në butonin "ON/OFF".
- Vendosni raportorin në sipërfaqen e parë (raportori mund të fiksohet në sipërfaqen përkatëse me anë të magnetit, i cili është e montuar në anën e poshtme). Në ekran do të shfaqen vlera "0.0 °" dhe mesazhi "LEVEL". Tani kjo është sipërfaqja e referencës. (Fig. 1)
- Pas kësaj, në qoftë se e anoni raportorin majtas ose djathtas ose në qoftë se e vendosni në një sipërfaqe tjetër, në ekran do të shfaqet këndi midis këtyre sipërfaqeve, për shembull "7.99°". Dy shigjetat ("▲" dhe "▼") në skajin e djathtë dhe të majtë të ekranit tregojnë drejtimin, në të cilin është anuar raportori. (Fig. 1)
- Nëse shtypet butoni "TILT%" vlera e animit do të shfaqet në përqindje.

METODA E MATJES RELATIVE

- Vendosni raportorin në sipërfaqen e dëshiruar dhe e ndizni. Do të shfaqet këndi i matur, për shembull "20.00°" dhe mesazhi "LEVEL".
- Shtypni shkurtimisht në butonin "ZERO". Do të shfaqet vlera "0.00 °", ndërsa mesazhi "LEVEL" do të zhduket. Në këtë mënyrë, e keni zgjedhur këndin e tanishëm si këndi për nisjen e matjes. (Fig. 2)
- Ndryshoni pjerrësinë e nënshtrësës. Do të shfaqet për shembull "25.00 °". Vlera e shfaqur përfaqëson këndin midis sipërfaqeve të zgjedhura. Në këtë rast, këndi midis sipërfaqesë matur dhe sipërfaqes së referencës është 45°. (45° - 20° = 25°) (Fig. 2)

RIKALIBRIMI

- Vendosni raportorin në një sipërfaqe horizontale. Shtypni butonin "ZERO" dhe pastaj butonin e ndezjes. Në ekran do të shfaqet "CAL 1", që do të thotë se pajisja po funksionon në mënyrën e kalibrimit. (Fig. 3)
- Shtypni përsëri butonin "ZERO". Në ekran do të shfaqet "CAL 2". Anoni raportorin 90° dhe shtypni butonin "ZERO". Në ekran do të shfaqet "CAL 3". Anoni raportorin 90° dhe shtypni butonin "ZERO". Në ekran do të shfaqet "CAL 4". Anoni raportorin 90° dhe shtypni butonin "ZERO". Në ekran do të shfaqet "CAL 5". (Fig. 3)
- Anoni raportorin përsëri 90° dhe shtypni butonin "ZERO". Në ekran do të shfaqet "PASS". Në këtë mënyrë keni përfunduar procesin e rikalibrimit. Nënshtrës në të cilën keni kryer procesin e kalibrimit tani konsiderohet si referenca.

SHËNIM: Raportori është kalibruar në fabrikë. Kryeni procedurën e rikalibrimit vetëm në qoftë se keni vërejtur që matja është e pasaktë.

PASTRIMI

Pastroni produktin vetëm me një leckë të butë dhe të pastër. Mos përdorni lëndë agresive pastrimi, sepse ato mund të shkaktojnë njollosjen e produktit. Mos shtypni sipërfaqen shumë, sepse kjo mund të çojë në gërvishtjen ose dëmtimin e ekranit!

RIPARIMI

Pajisja mund të riparohet vetëm nga një serviser i autorizuar nga prodhuesi, duke përdorur vetëm pjesë origjinale këmbimi. Në qoftë se pajisja prishet me gjithë kontrollin tonë dhe mirëmbajtjen e duhur nga ana juaj, riparimi do të kryhet te një serviser i autorizuar.

Para se të dorëzoni pajisjen në qendrën e servisimit, ajo duhet pastruar nga ndonjë papastërti dhe vendosur në ambalazhin origjinal.

TË DHËNAT TEKNIKE

Furnizimi me energji elektrike	3 V (d.c.)	Rezolucioni	0,05°
Lloji i baterisë	2 x AAA (LR03)	Temperatura e punës	0-40 °C
Matja e këndeve	4 x 90°	Pesha	61 g
Saktësia	±0,2°	Përmasat	57 x 57 x 30,5 mm

DEKLARATA E GARANCISË

ALB-ZEUS Sh.p.k., Rr.Sabaudin Gabrani, Ish Reparti SMT-e, Njesia Bashkiake nr.6, Tirana, Albanija, deklararon:

- Se garantojmë kualitetin, gjegjësisht funksionimin pa pengesa në afatin e garancisë, që rrjedh nga momenti i dorëzimit të mallit klientit.
- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim,
- se me kërkesën tuaj, kuptohet nëse është shtuar në afatin e garancisë, me harxhimet tona do të kujdesemi për eliminimin e defekteve dhe mangësive të produktit, më se voni në afat prej 45 ditëve që nga dita e paraqitjes së defektit. Produkti që nuk do të riparohet në afatin e përmendur, me kërkesën tuaj ne do ta zëvendësojmë me të ri. Afatin e garancisë do ta vazhdojmë për kohën së riparimit..
- se shitësi nuk është i kualifikuar për vlerësim teknik në lidhje me defektet e mundshme dhe për këtë nuk mund të vendosë për zëvendësimin e aparatit pa mendimin e shërbimit teknik të importuesit.
- Ju garantojmë servisimin, mirëmbajtje, pjesë rezervë dhe shtojca për aparate edhe për 3 vjet pas skadimit të afatit të garancisë
- Garanca vlen për rajonin e gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë.

AFATI I GARANCISË

Lëshuesi i garancisë garanton për cilësinë apo funksionimin pa pengesa për afatin e garancisë prej **24 muajve**, që fillon të rrjedhë me rastin e dorëzimit të mallit përdoruesit. Në rast të përdorimit të prodhimit për qëllime profesionale apo komerciale, gjegjësisht për qëllime, që e tejkalojnë përdorimin e zakonshëm në amvisëri, apo nëse aparatin e përdor personi, që në pajtim me legjislativin në fuqi nuk përcaktohet si konsumues, afati i garancisë është **12 muaj**. Për të gjithë akumulatorët/bateritë, afati i garancisë vlen **12 muaj**. Nuk garantojmë për të dhënat e humbura. Në rast se në prodhimin e reklamuar nuk ka prishje, kemi të drejtë t'i llogarisim shpenzimet e diagnostikimit

PARALAJMËRIM: Garancia nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit që dalin nga përgjegjësia e shitësit për mangësitë e mallit.

KUSHTET PËR GARANCË JANË:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e vërtetuar të garancisë, llogarinë origjinale të blerjes (ose kopjen e të dyjave);
- produkti nuk është i dëmtuar mekanikisht;
- në produkt nuk ka ndërhyrë personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparatin sipas udhëzimeve të paraqitura;
- blerësi duhet që në afat prej 8 ditësh nga blerja t'i tregojë gabimet e dukshme të aparatit;
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **ALB-ZEUS Sh.p.k.**;
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

PËRFUNDIMI I GARANCISË:

Garanca nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (poçat elektrikë, ngrohëset, kokat për pe).

Garanca po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të rregullimit të gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike (thyerjet fizike), defektet për shkak të përdorimit joprofesional dhe të pakujdesshëm të produktit, gjatë ndërhyrjes së paautorizuar në aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat apo të lëngjeve, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë të rymës elektrike, fuqisë madhore, goditjes së rufesë, derdhjes së baterive, pastrimit të prodhimit ose të pjesëve të tij si dhe për derdhje të lëngut në aparat.

Para se ta dorëzoni aparatin në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'ua llogarisim shpenzimet për pastrim të aparatit, sipas çmimeve të distributorit.

Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe në rast të ndërhyrjes që nuk janë kryer nga ana e servisit të autorizuar, garancia nuk vlen. Kjo garanci nuk i kufizon të drejtat tuaja ligjore.

Dorëzimi i pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të ndarë të mbeturinave).



Ky simbol në produkt, në ambalazhin e tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta dorëzoni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në parandalimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione punën me këtë produkt si dhe me kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtoria lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shitore, ku e keni blerë prodhimin. Pajisjet mbetura elektrike dhe elektronike mund t'ia dorëzoni gratis distributorit, menjëherë pasi ta fitoni sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike.

Në pajtim me Direktivën nr. 2012/19/Be pajisjet elektrike që nuk janë më në përdorim dhe në pajtim me **Direktivën 2006/66/Es** akumulatorët / bateritë e prishura apo të vjetruara duhet të mbledhen veçmas dhe të riciklohen në mënyrë të këndshme për mjedisin.

Për gabimet e mundshme të shtypit, ju kërkohet ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

FLETA E GARANCISË

SERVISI I AUTORIZUAR

ALB-ZEUS Sh.p.k.



www.ozone.com.al



ADRESË

Rr. Sabaudin Gabrani, Ish
Rep.Smt-se, Kodi Postar 1027,
Tirana, Albania

KONTAKT

+ 355 67 207 77 74

info@elektron.al

Informacioni i Klientit

Emri dhe mbiemri

Adresë

E-mail

Telefon

Data e dorëzimit/fillimit të vlefshmërisë së garancisë

Informacione për produktet

Lloji/ Emri i produktit

Lloji dhe modeli

Numri serik

Prodhuksi

Vula dhe nënshkrimi i tregtarit /-es

Udhëzimet për përdorim

- Këto udhëzime për përdorim vlejné për këtë aparat. Përmbajnë informacione të rëndësishme për fillimin e përdorimit dhe punës me produktin.
- Para fillimit të përdorimit të aparatit, lexoni me vëmendje dhe tërësisht udhëzimet për përdorim, posaçërisht udhëzimet e sigurisë. Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve mund të shkaktojë lëndime të rënda fizike ose ta dëmtojnë aparatin.
- Udhëzimet për përdorim janë të bazuara në standardet dhe dispozitat që vlejné në Unionin Evropian.
- Udhëzimet për përdorim ruani në rast të përdorimit të mëvonshëm. Nëse aparatin ua dorëzoni personave të tretë, menjëherë ua dorëzoni patjetër edhe këto udhëzime për përdorim.



PARALAJMERIMET E PERGJITHSHME

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmin që do të shkaktohet gjatë përdorimit të gabuar të aparatit, mirëmbajtjes jo të drejtë dhe intervenimit në aparat, me qëllim të ndërrimit të pjesëve ose modifikimit. Me këto raste, ju e humbni të drejtën e garancisë!

Intervenimet në aparat mund t'i kryejë vetëm servisuesi i autorizuar i prodhuesit të aparatit.

- Riparimi dhe/ose ndërrimi i produktit vetvetiu për arsye të sigurisë nuk janë të lejuara.
- Produkti nuk është lodër, për këtë mos lejeni që të arrijë në duart e fëmijëve.
- Produktin mos ia nënshtroji ngarkimeve mekanike dhe ruajeni nga ndytësira dhe lagështia. Kjo mund të çojë deri te dëmtimi i produktit ose ndryshku!
- Magnetet që janë instaluar në shtëpizë, janë shumë të fuqishëm. Për këtë arsye, kujdesuni për largësinë e mjaftueshme nga p.sh. kartelat kreditore me shirit magnetik, pejsmejkerët etj.
- Shtëpiza e këndmatësit është e ndërtuar nga metali i përçueshëm. Për këtë arsye, kurrë mos matni nëpër sendet që janë nën tension. Nuk ekziston vetëm rreziku nga qarku i shkurtër, por edhe nga goditja e rrezikshme elektrike për jetë!
- Kujdes që mos ta lini ambalazhin pa mbikëqyrje, sepse për fëmijët tuaj mund të jetë lodër e rrezikshme.
- Produktin përdoreni me kujdes, mund të dëmtohet me rastin e goditjeve, dridhjeve ose gjatë rënies nga lartësia e vogël.

Udhëzimet e përgjithshme për bateritë

- Bateritë nuk guxojné të vijnë në duart e fëmijëve.
- Bateritë nuk guxojné që të gjenden lirisht në banesë, sepse ekziston rreziku që fëmijët ose kafshët shtëpiake t'i gëlltisnin. Në këto raste, kërkoni ndihmën e mjekut.
- Bateritë që rrjedhin ose që janë të dëmtuara, gjatë kontaktit me lëkurën mund të shkaktojnë irritim dhe për këtë, me këtë rast përdorni dorëza mbrojtëse.
- Bateritë kurrë mos i çmontoni, mos i gjuani në zjarr dhe kujdes që mos të vijë deri te qarku i shkurtër. Ekziston rreziku i shpërthimit!
- Bateritë e zakonshme jo të mbushura, nuk guxon t'i mbushni. Ekziston rreziku nga shpërthimi!
- Gjatë vendosjes së baterive, duhet gjithmonë të jeni të kujdesshëm në polaritet të drejtë (respektoni shenjat plus/ + dhe minus/ -).

Qëllimi i përdorimit

Produkti është i dedikuar për matjen e këndeve në mes sipërfaqeve të caktuara. Rezultati do të shënohet në LCD ekran. Aparatin përdoreni kryesisht ashtu siç është përshkruar në këto udhëzime për përdorim. Çdo përdorim tjetër do të vlejë për jo të përshtatshëm dhe mund të çojë deri te dëmtimi i aparatit ose dëmet materiale.

PERSHKRIMI I APARATIT DHE SIMBOLET NE LCD DISPLEJ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Butoni ndezur / fikur | A. Ruajtja e vlerave të shkruara (HOLD) |
| 2. Baza e matjes | B. Simboli i sipërfaqes referente (LEVEL) |
| 3. Butoni HOLD / Tilt % | C. Simboli për paraqitjen e animit në përqindje (%) |
| 4. Butoni ZERO / Ndriçimi i ekranit | D. Simboli për paraqitjen e animit në shkallë (°) |
| | E. Simboli për baterinë |
| | F. Drejtimi i animit |

Vendosja dhe ndërrimi i baterisë

- Hapeni pjesën për baterinë në anën e prapme, duke i zhvendosur vidat e kapakut e pastaj hiqeni me kujdes.
- Vendosni 2 bateri të llojit AAA (LR03) duke e respektuar polaritetin e drejtë. Poli plus i baterisë (në bateri është i shënuar me „+“) duhet të përputhet me „+“ shenjën te vendi i baterisë.
- Mbylleni prapë pjesën për baterinë, ashtu që pjesën e kapakut për baterinë vendoseni te vendi e pastaj vidhosni vidat.
- Baterinë duhet ta ndërroni, atëherë kur kontrasti i displeji zvogëlohet shumë ose nëse këndmatësi nuk mund të ndizet.

PËRDORIMI

SHËNIM: Këndmatësi nuk është i dedikuar për përcaktimin horizontal të drejtimit të sipërfaqes. Për këtë qëllim përdorni nivelues.
Këndmatësi për të kursyer energji, fiket në mënyrë automatike pas 5 minuta nëse nuk përdoret.

MËNYRA E MATJES ABSOLUTE

- Këndmatësi mund të masë këndin ndërmjet sipërfaqeve të caktuara.
- Këndmatësin ndizeni/fikeni duke e shtypur shkurt në butonin „ON/OFF“.
- Këndmatësin mbështeteni në sipërfaqen e parë (me ndihmën e magnetëve që janë të instaluar në pjesën e poshtme, këndmatësin mund ta fiksoni në sipërfaqen e duhur). Në ekran do të paraqitet „0.0°“ dhe shenja „LEVEL“. Kjo pra është sipërfaqja e referimit. (Fig. 1)
- Pastaj, kur ta anoni këndmatësin në të majtë, gjegjësisht në të djathtë ose e mbështetni për sipërfaqe tjetër, në ekran do të paraqitet këndi ndërmjet atyre sipërfaqeve, p.sh. „7.99°“. Me këtë rast, dy simbolet, shigjetat („▲“ dhe „▼“), do të paraqiten në këndin e majtë e të djathtë të ekranit, në cilin drejtim e keni anuar këndmatësin (Fig. 1)
- Nëse shtypni butonin „TILT %“ do të paraqitet vlera e animit në përqindje.

MËNYRA E MATJES RELATIVE

- Këndmatësin mbështeteni në sipërfaqen e dëshiruar dhe ndizeni. Do të paraqitet këndi i matur, p.sh. „20.00°“ dhe „LEVEL“.
- Shtypni shkurt butonin „ZERO“. Do të paraqitet „0.00°“, shenja „LEVEL“ do të zhduket. Me këtë ju keni zgjedhur këndin momental si kënd fillestar i matjes. (Fig. 2)
- Ndryshoni anën e bazës. Do të paraqitet p.sh. „25.00°“. Vlera e paraqitur e paraqet këndin në mes sipërfaqeve të zgjedhura. Këndin mes sipërfaqeve, në të cilën e bëni matjen dhe sipërfaqet referuese me këtë rast janë 45°. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (Fig. 2)

RIKALIBRIMI

- Këndmatësin vendoseni në sipërfaqe horizontale. Shtypni butonin „ZERO“ dhe pastaj butonin për ndezje. Në ekran do të paraqitet „CAL 1“, që do të thotë se aparati punon në kalibrim. (Fig. 3)
- Shtypni prapë butonin „ZERO“. Në ekran do të paraqitet „CAL 2“. Anojeni këndmatësin për 90° dhe shtypni butonin „ZERO“. Në displej do të paraqitet „CAL 3“. Anojeni këndmatësin për 90° dhe shtypni butonin „ZERO“. Në ekran do të paraqitet „CAL 4“. Anojeni këndmatësin për 90° dhe shtypni butonin „ZERO“. Në ekran do të paraqitet „CAL 5“. (Fig. 3)
- Anojeni prapë këndmatësin për 90° dhe shtypni butonin „ZERO“. Në ekran do të paraqitet „PASS“. Me këtë keni përfunduar procedurën e rikalibrimit. Baza në të cilën e keni bërë kalibrimin tani vlen si referencë.

SHËNIM: Këndmatësi është i kalibruar që në fabrikë. Procedurën e kalibrimit kryejeni vetëm me rastin kur të vëreni jo precizitet gjatë matjes së aparatit.

PASTRIMI

Produktin pastrojeni vetëm me leckë të butë e të pastër. Mos përdorni lëndë agresive për pastrim, sepse mund të shkaktojnë ngjyrosjen e produktit. Mos e shtypni shumë nëpër sipërfaqe, sepse kjo mund të çojë deri te gërvishtjet, madje deri te dëmtimet e ekranit!

RIPARIMI

Aparatin servisojeni vetëm te servisesi i autorizuar i prodhuesit me përdorimin vetëm të pjesëve origjinale. Nëse aparati prishet edhe përkundër kontrollit të kualitetit nga ana jonë dhe mirëmbajtjes tuaj të drejtë, atëherë riparimin duhet ta bëjë vetëm servisesi i autorizuar.

Para se ta dorëzoni aparatin në seervis, duhet të pastrohet prej të gjitha ndytësirave dhe në ambalazhin origjinal.

TË DHËNAT TEKNIKE

Furnizimi me rrymë	3 V (d.c.)	Rezolucioni	0,05°
Lloji i baterisë	2 x AAA (LR03)	Temperatura e punës	0-40 °C
Matja e këndeve	4 x 90°	Pesha	61 g
Saktësia	±0,2°	Dimensionet	57 x 57 x 30,5 mm

DEKLARATA E GARANCISË

Aktiv sh.p.k., Rruga Jasharajve, 13000 Drenas, Kosovë, deklaron:

- Se produkti gjatë afatit të garancisë do të punojë pa të meta, nëse e përdorni në përputhje me qëllimin e tij dhe udhëzimet për përdorim,
- se me kërkesën tuaj, kuptohet nëse është shtuar në afatin e garancisë, me harxhimet tona do të kujdesemi për eliminimin e defekteve dhe mangësive të produktit, më se voni në afat prej 45 ditëve që nga dita e paraqitjes së defektit. Produkti që nuk do të riparohet në afatin e përmendur, me kërkesën tuaj ne do ta zëvendësojmë me të ri. Afatin e garancisë do ta vazhdojmë gjatë kohës së riparimit. Për pranimin në servis konsiderohet dita kur aparati është sjellur nga blerësi në servis dhe është pranuar nga punëtorja e autorizuar për servisim, ndërsa në rastin kur është dërguar për riparim nëpër shitore, tre ditë pune më vonë.
- se shitësi nuk është i kualifikuar për vendim teknik në lidhje me defektet e mundshme dhe për këtë nuk mund të vendos për zëvendësimin e aparatit pa mendimin e shërbimit teknik të importuesit.
- Ju garantojmë servisimin dhe pjesët rezerve për një periudhë më të vogël që është paraparë nga ana e ligjit.
- Garanton për cilësinë, gjegjësisht për punën e drejtë gjatë kohës së garancisë, i cili fillon me dërgimin e produktit deri te konsumatori.
- **Deklarata e blerësit:** Në cilësinë e blerësit deklaroj se jam dakord për të blerë produktin me ofertën përkatëse nga shitësi. Jam i/e informuar për cilësinë, karakteristikat teknike dhe prejdardhjen e produktit, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së produktit, si dhe kushtet e shitjes.
- Garancioni vlen për rajonin e gjithë territorit të Kosovës.

AFATI I GARANCISË

Dhënësi i garancisë garanton për karakteristikat ose për punën e pandalur në afatin e garancisë prej **12 muajve**, që fillon të vlejë që nga dorëzimi i mallit të konsumatori. Nëse produkti përdoret për qëllime profesionale ose komerciale, të cilët e tejkalojnë përdorimin e zakonshëm në amvisëri ose nëse aparatit e përdor personi i cili sipas dispozitave ligjore nuk është i përcaktuar si konsumator, afati i garancisë vlen **6 muaj**. Për të gjithë akumulorët/bateritë, afati i garancisë vlen **12 muaj**. Nuk garantojmë për të dhënat e humbura. Nëse produkti që reklamohet nuk ka defekte, kemi të drejtë që t'i llogarisim harxhimet e shkaktuara për diagnostifikim.

PARALAJMËRIM: Garancia nuk i përjashton të drejtat e konsumatorit të cilët dalin nga përgjegjësia e shitësit për defektet e mallit.

Kushtet për garancë janë:

- gjatë reklamimit duhet të paraqitni listën e vërtetuar të garancisë, llogarinë origjinale të blerjes (ose kopjen e të dyjave);
- produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar mekanikisht;
- produkti nuk duhet të preket nga personi që nuk ka autorizim për të;
- blerësi (përdoruesi) nëse e ka përdorur dhe nëse është sjellë me aparatit sipas udhëzimeve të paraqitura;
- blerësi duhet që në afat prej 8 ditësh nga blerja t'i tregojnë gabimet e dukshme të aparatit;
- servisi i autorizuar në periudhën e garancisë është vetëm **Aktiv sh.p.k.**;
- etiketat dhe vulat e garancisë nuk duhet të dëmtohen ose largohen.

Përfundimi i garancisë:

Garancia nuk vlen për pjesët që janë material harxhues (poçat elektrikë, ngrohëset, akumulorët).

Garancia po ashtu nuk pranohet nga ana jonë për dëmtimet që kanë ndodhur gjatë transportit pas dërgesës tonë, për shkak të vendosjes së gabuar dhe punës me aparat, për defektet mekanike, defektet për shkak të përdorimit joprofesional dhe të pakujdeseshëm me produktin, gjatë përdorimit të paautorizuar të aparatit, nëse paraqitet defekti për shkak të përdorimit të materialit harxhues joadekuat, nëse në aparat janë montuar pjesë jo origjinale, defekte për shkak të tensionit të lartë në rymën elektrike, fuqisë së lartë, goditjes së rufesës, derdhjes së baterive, pastrimit të aparatit ose të pjesëve të saj si dhe për derdhje të lëngut në aparat.

Para se ta dorëzoni aparatit në servis, ai duhet të pastrohet prej të gjitha papastërtive dhe në ambalazh origjinal. Në të kundërtën do të detyrohemi që t'i paguanim harxhimet për pastrim të aparatit.

Në rast të keqpërdorimit dhe të përdorimit jo të drejtë, përdorimit me forcë dhe gjatë punës e cila nuk është kryer nga ana e servisit të autorizuar, nuk vlen garancia. Ky garacion nuk ndikon mbi të drejtat e juaja ligjore.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike:

(vlen në Unionin Evropian dhe në shtetet tjera evropiane që kanë sistem për grumbullim të veçantë të mbeturinave).



Ky simbol i produktit, ambalazhi i tij ose në dokumente adekuate do të thotë se me produktin nuk duhet të silleni sikurse me mbeturinat e amvisërisë. Duhet ta vendosni në vendin e caktuar për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riciklimi i këtij produkti do t'ju ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmojë në pengimin e ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor dhe shëndetin e njeriut. Largimi i produktit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e vlefshme për dorëzimin e mbeturinave. Më shumë informacione në lidhje me sjelljen me këtë produkt si dhe për kthimin dhe riciklimin e tij, mund ta merrni nga drejtorja lokale komunale, ndërmarrja komunale ose në shitore, ku e keni blerë produktin. Pajisjet elektrike dhe elektronike mundeni direkt që ta dorëzoni pa pagesë te distributori, kur do t'ju sjellin pajisjen e re elektrike apo elektronike. Për gabimet e mundshme në tekst, ju kërkohet ndjesë. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

FLETA E GARANCIONIT:

SERVISI I AUTORIZUAR

Aktiv sh.p.k.



ADRESA

Rruga Jasharajve,
13000 Drenas, Kosovë

KONTAKT

+383 38 585 345

+383 44 506 400



info@aktiv-ks.com

Informacioni i klientit

Emri dhe mbiemri

Adresa

E-mail

Telefon

Data e dorëzimit/Fillimi i vlefshmërisë së garancisë

Informacione për produktet

Lloji/ Emri i produktit

Lloji dhe modeli

Numri serik

Prodhuesi

Vula dhe nënshkrimi i tregtarit

HASZNALATI UTMUTATO

- Ez a használati utasítás erre a készülékre érvényes. Fontos információkat tartalmaz a termék helyes használatáról
- A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen és teljes körűen ezt a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos testi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ez a kezelési útmutató az Európai Unióban alkalmazandó szabványokon és előírásokon alapul.
- Későbbi használat esetén őrizze meg ezt a használati utasítást. Ha harmadik félnek adja át a készüléket, akkor kötelezően adja át nekik is ezt a használati utasítást.

**ALTALANOS FIGYELMEZTETÉSEK**

A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából, helytelen karbantartásából és az alkatrészek cseréje vagy átalakítása céljából történő beavatkozásból eredő károkért. Ilyen esetekben elveszíti a garancia igénybevételének jogát.

A készülékben csak az eszköz gyártójának meghatalmazott képviselője végezhet beavatkozást.

- Biztonsági okokból a termék önálló felújítása és / vagy módosítása nem megengedett.
- A termék nem játék, ezért nem tartozik a gyermekek kezébe.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek, és ne védje szennyeződéstől vagy nedvességtől. Ez a termék sérüléséhez és korrózióhoz vezethet!
- A házba ágyazott mágnesek nagyon erősek. Emiatt biztosítson megfelelő távolságot pl. Mágnesszalagos hitelkártyáktól, pacemakerektől stb.
- A dőlésmérő háza vezető fémből készül. Ezért soha ne használja feszültség alatt álló tárgyak mérésére. Nem csak a rövidzárlat, hanem az életveszélyes áramütés veszélye is fennáll!
- Vigyázzon, nehogy a csomagolás felügyelet nélkül heverjen, mert veszélyes játék lehet a gyermekei számára.
- Óvatosan kezelje a terméket, mert sokk, ütés vagy kis magasságból történő leesés sérülhet.

Általános utasítások az akkumulátorokra vonatkozóan

- Az elemek nem valók a gyermekek kezébe.
- Az elemeket nem szabad olyan helyen tárolni, ahol fennáll annak a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket. Ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni.
- A kiszivárgott vagy sérült elemek fekélyt okozhatnak a bőrrel érintkezve, ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt kell használni.
- Soha ne szerelje szét az elemeket, ne dobja őket tűzbe, és legyen óvatos a rövidzárlat elkerülése érdekében. Robbanásveszély áll fenn!
- A szokásos, nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni. Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek behelyezésekor mindig ügyeljen a helyes polarításra (vegye figyelembe a plusz / + és a mínusz / - jelöléseket).

Rendeltetésszerű használat

A termék felületek dőlési szögeinek a mérésére szolgál. Az eredményeket az LCD kijelző mutatja. A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Bármely más felhasználás helytelen, és a készülék károsodásához vagy anyagi kárhoz vezethet.

AZ LCD KIJELZŐN MEGJELENÍTETT SZIMBÓLUMOK, JEJÖLESEK

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Be / ki gomb | A. A kinyomtatott érték megtartása (HOLD) |
| 2. Mérés alap | B. A referencia felület szimbóluma (LEVEL) |
| 3. Tartás / Dőlés % gomb | C. A dőlés százalékos megjelenítésének szimbóluma (%) |
| 4. ZERO / Képernyő fényereje gomb | D. A dőlés fokokban (°) törtéző kijelzésének szimbóluma |
| | E. Az akkumulátor szimbóluma |
| | F. A dőlés iránya |

Az elemek behelyezése, cseréje

- Nyissa ki a hátlapon található elemtartót úgy, hogy kicsavarja a fedél csavarjait, majd óvatosan eltávolítja.
- Helyezzen be 2 db AAA (LR03) elemet, ügyelve a helyes polarításra. Az akkumulátor plusz pólusának (amelyet az akkumulátoron „+” jellel jelölnek) meg kell egyeznie az elemtartóban található „+” jellel.
- Zárja le az elemkamrát úgy, hogy ráteszi az elemtartó fedelét, és megcsavarja a csavarokat.
- Az elemet ki kell cserélni, ha a kijelző kontrasztja jelentősen csökken, vagy ha a készüléket már nem lehet bekapcsolni.

HASZNALAT

MEGJEGYZÉS: Az dőlésmérő nem alkalmas a felület vízszintes helyzetének ellenőrzésére. Használja erre a célra a vízmértéket. Az energia megőrzése érdekében az dőlésmérő automatikusan kikapcsol 5 perc használat nélküli bekapcsolt állapot után.

ABSZOLUT MÉRÉSI MOD

- Az dőlésmérő két tetszőleges felület közötti szöget mérheti.
- Kapcsolja be / ki a dőlésmérőt az ON / OFF gomb rövid megnyomásával.
- Helyezze a dőlésmérőt az első felületre (az aljára szerelt mágnesek segítségével a kamra megfelelő felületre rögzíthető). A kijelző kiírja a „0.0 °” és a „LEVEL” jelzöt. Ez most a referencia felület. (1. ábra)
- Amikor a dőlésmérőt balra vagy jobbra billenti, vagy ha egy másik felületre helyezi, a kijelző kinyomtatja a két felület közötti szöget, pl. „7,99 °”. Ebben az esetben a kijelző bal és jobb szélén található két nyíl szimbólum (‘▲’ és ‘▼’) azt az irányt mutatja, amelyikbe döntötte a dőlésmérőt. (1. ábra)
- Ha megnyomja a „TILT%” gombot, a százalékos dőlés kinyomtatódik.

RELATIV MÉRÉSI MOD

- Helyezze a dőlésmérőt a felülethez és kapcsolja be. A mért szög, pl. „20 .00 °”, és a „LEVEL” jelző mutatóra kerül.
- Nyomja meg röviden a „ZERO” gombot. A „0,00 °” mutatóra kerül, míg a „LEVEL” jel eltűnik. Így kiválasztotta az aktuális szöget az alapvonal mérési szögéhez. (2. ábra)
- Változtassa meg az alap dőlését. Pl. '25 .00 °' mutatóra kerül. A mutatott érték a kiválasztott felületek közötti szöget jelenti. ebben az esetben a méréshez használt felület és a referencia felület közötti szög 45 °. (45 ° - 20 ° = 25 °) (2. ábra)

KALIBRACIO

- Helyezze a dőlésmérőt egy sík felületre. Nyomja meg a „ZERO” gombot, majd a be / ki gombot. A kijelző kimutatja a „CAL 1” szót, ami azt jelzi, hogy az eszköz újrakalibrációs módban működik. (3. ábra)
- Nyomja meg ismét a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 2” szót. Döntse a dőlésmérőt 90 ° -ra és nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 3” szót. Döntse le 90 ° -kal a dőlésmérőt, majd nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 4” szót. Döntse 90 ° -ra a dőlésmérőt, és nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „CAL 5” szót. (3. ábra)
- Döntse meg ismét 90 ° -kal a dőlésmérőt, majd nyomja meg a „ZERO” gombot. A kijelző mutatja a „PASS” szót. Befejezte az újrakalibrációs folyamatot. A kalibráláshoz használt alapfelület most a referenciafelület.

MEGJEGYZÉS: A dőlésmérő gyárilag kalibrált.

Csak akkor hajtja végre az újrakalibrálási eljárást, ha az eszköz méréseinek pontatlanságát észleli.

TISZTITAS

A terméket csak puha és tiszta ruhával lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztítószeret, mivel ezek elszínezhetik a terméket. Ne nyomja túl erősen a felületeket, mert ezek karcosodást vagy akár a kijelző károsodását okozhatják!

JAVITAS

A készüléket csak a gyártó hivatalos szervize javíthatja, csak eredeti alkatrészeket használva. Ha a készülék minőségellenőrzésünk és az Ön megfelelő karbantartása ellenére meghibásodik, a javítást csak hivatalos szervizszakember végezheti.

A készülék szervizbe adása előtt meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban kell átadni!

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás	3 V (DC)	Felbontás	0.05°
Elemtípus	2 × AAA (LR03)	Üzemhőmérséklet	0–40 °C
Dőlésmérés	4 × 90°	Súly	61 g
Pontosság	±0.2°	Méret	57 × 57 × 30.5 mm

JÓTÁLLÁSI JEGY

№.....

Magyarországon vásárolt ISKRA vagy ISKRAERO gép vásárlása esetén a A PTK 6:173.§ (1) bekezdése szerint a jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

- a) 10000 forintot elérő, de 100000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év gyártó által vállalt.)
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

ELADÓSZERV TÖLTI KI!

Kereskedő cég bélyegzője:

Forgalmazó, garanciális képviselő:

Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös, Szurdokpart utca 2.

Adószám: 13085904-2-10, Cégjegyzékszám: 10-09-025558

E-mail: info@iskramagyarorszag.hu

Termék típusa:

Termék gyártási száma: (SN)

Márka tulajdonosa:



AHAC d.o.o.

Stopče 31

3231 Grobelno, Slovenia

Vásárlás időpontja: A termék a fogyasztó részére való átadásának vagy az üzembe helyezésének* időpontja:

.....év.....hó.....nap(*a megfelelő aláhúzendő)

TAJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

1.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el)

- a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, (+egy év és gyártó által vállalt.)
- b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
- c) 250 000 forint eladási ár felett három év

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
- A kopó alkatrész, (úgy, mint forgó alkatrész, ékszíj,

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
- A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
- Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
- A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
- Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékreszre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.

- A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
- A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
- A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
- A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
- A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
- A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz (ek)-hez is fordulhat. (Szervizek listája mellékelt lapon.)
- A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
- A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

A termék a fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – javítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Elbíráló Szervíz:

Elbírálás időpontja:

Jegyzőkönyv Sorszama:

Termék és tartozékainak átvételi időpontja:

Csere oka:

Az új termék a fogyasztó részére való kiadásának időpontja:

OPERATING INSTRUCTIONS

- These operating instructions are valid for this device. They contain important information on the start of the use and the handling of the product.
- Before using the device, read these operating instructions carefully and in full, especially safety advice. Disregard of these instructions for use may cause severe bodily harm or damage the device.
- These operating instructions are based on standards and regulations applicable in the European Union.
- Keep these operating instructions for the case of later use. If you hand the device to third parties, obligatorily also hand them these operating instructions.



GENERAL WARNINGS

The manufacturer is not responsible for the damage that would arise from the incorrect use of this device, its incorrect maintenance and the intervention into it with the purpose of the replacement of parts or modification. In such cases, you lose the right to invoke the warranty.

Interventions into the device may be performed only by the authorised representative of the device's manufacturer.

- Due to safety reasons, the refurbishing and/or modifying the product on your own are not allowed.
- The product is not a toy, so it does not belong into the hands of children.
- Do not expose the device to mechanical stresses and protect it against dirt and moisture. This may lead to injuries of the product and corrosion!
- The magnets that are embedded into the housing are very strong. Due to this reason, ensure a sufficient distance from, e.g., credit cards with magnetic tape, pacemakers, etc.
- The inclinometer's housing is made of conductive metal. For this reason, never use for measurement on objects under voltage. There is not only the danger of short circuit, but also the risk for life-threatening electrical shock!
- Be careful to not let the packaging lie unattended since it may be a dangerous toy for your children.
- Handle the product carefully, since it may get damaged upon shocks, hits or a fall from a small height.

General instructions for batteries

- The batteries do not belong into the children's hands.
- Batteries should not lie around the apartment since there is the danger that they may get swallowed by children or pets. In such a case, medical advice should be sought immediately.
- Leaked or damaged batteries may cause ulcers in contact with the skin, so appropriate protection gloves should be used in such a case.
- Never disassemble the batteries, do not throw them into fire and be careful to prevent short circuit. There is a risk of explosion!
- Ordinary, non-rechargeable batteries must not be charged. There is a risk of explosion!
- When inserting the batteries, always pay attention to the correct polarity (note the plus/+ and minus/-).

Intended use

The product is intended for the measurement of angles between the corresponding surfaces. The results get printed out on the LCD display. Only use the device as described in these operating instructions. Any other use is considered improper and may lead to the damage of the device or material damage.

DESCRIPTION OF THE DEVICE AND SYMBOLS ON THE LCD DISPLAY

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. On/off button | A. Retention of the outprinted value (HOLD) |
| 2. Measurement base | B. Symbol of the reference surface (LEVEL) |
| 3. HOLD/Tilt % button | C. Symbol for the display of the inclination in percentage (%) |
| 4. ZERO/Screen brightness button | D. Symbol for the display of the inclination in degrees (°) |
| | E. Symbol for the battery |
| | F. Direction of the inclination |

Battery insertion and replacement

- Open the battery chamber on the back by unscrewing the screws of the cover and then removing it carefully.
- Insert 2 AAA (LR03) batteries, observing the correct polarity. The plus pole of the battery (marked on the battery with '+') must match the '+' sign in the battery chamber.
- Close the battery chamber by placing the battery chamber's cover over it and screwing the screws.
- The battery must be replaced when the display's contrast drops significantly or the inclinometer cannot be switched on anymore.

USE

NOTE: The inclinometer is not suitable for verifying the horizontal orientation of the surface. Use the spirit level for this purpose.

To preserve power, the inclinometer shuts off automatically after 5 minutes of non-use.

ABSOLUTE MEASUREMENT MODE

- The inclinometer may measure the angle between two arbitrary surfaces.
- Switch the inclinometer on/off by shortly pressing the **ON/OFF** button.
- Place the inclinometer against the first surface (by means of magnets mounted on the bottom, the chamber may be fixed on a suitable surface). The display prints out '**0.0°**' and the indicator '**LEVEL**'. This is now the reference surface. **(Fig. 1)**
- When you tilt the inclinometer to the left or to the right or when you place it against another surface, the display prints out the angle between the two surfaces, e.g. '**7.99°**'. In this case, the two arrow symbols ('▲' and '▼') on the left and right edges of the display show the direction in which you have tilted the inclinometer. **(Fig. 1)**
- If you press the '**TILT %**' key, the inclination in percentage gets printed out.

RELATIVE MEASUREMENT MODE

- Place the inclinometer against the surface and turn it on. The measured angle, e.g., '**20.00°**', and the indicator '**LEVEL**' get printed out.
- Briefly press the '**ZERO**' key. '**0.00°**' gets printed out, while the mark '**LEVEL**' disappears. Thus, you have selected the current angle for the baseline measurement angle. **(Fig. 2)**
- Change the inclination of the base. E.g., '**25.00°**' gets printed out. The printed-out value represents the angle between the selected surfaces. In this case, the angle between the surface that is used for the measurement and the reference surface amounts to **45°**. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) **(Fig. 2)**

RECALIBRATION

- Place the inclinometer on a level surface. Press '**ZERO**' and then the on/off button. The display prints out '**CAL 1**', which signifies that the device operates in the recalibration mode. **(Fig. 3)**
- Press '**ZERO**' again. The display prints out '**CAL 2**'. Tilt the inclinometer for **90°** and press '**ZERO**'. The display prints out '**CAL 3**'. Tilt the inclinometer for **90°** and press '**ZERO**'. The display prints out '**CAL 4**'. Tilt the inclinometer for **90°** and press '**ZERO**'. The display prints out '**CAL 5**'. **(Fig. 3)**
- Tilt the inclinometer for **90°** again and press '**ZERO**'. The display prints out '**PASS**'. You have completed the recalibration process. The base surface that was used for calibration is now the reference surface.

NOTE: The inclinometer is factory-calibrated. Perform the recalibration procedure only when you notice an inaccuracy of the device's measurements.

CLEANING

The product may be cleaned only with a soft and clean cloth. Do not use aggressive cleaning agents since these may cause discolouration of the product. Do not press too strongly on surfaces since these may result in scratches or even damage to the display!

SERVICE

The device may be serviced only by a manufacturer's authorised repairer using only original spare parts. If the device breaks down despite our quality control and your proper maintenance, the repair must be carried out by an authorised service technician.

Before handing over the device for service, it must be cleaned of all impurities and in the original packaging.

TECHNICAL DATA

Electrical supply	3 V (DC)	Resolution	0.05°
Battery type	2 × AAA (LR03)	Working temperature	0–40 °C
Inclination measurement	4 × 90°	Weight	61 g
Precision	±0.2°	Dimensions	57 × 57 × 30.5 mm